

災害関係事業進捗状況表

平成28年2月15日

番号	箇所名	施工位置	工事概要	工期	工事進捗率(%)
急2	東山	白馬村 わらび平	擁壁補修工 1式 地山補強土工 1式	平成27年10月 ～平成28年6月	75%

● 被災状況



○ 復旧状況



擁壁補修工完成状況

災害関係事業進捗状況表

平成27年12月10日現在

番号	箇所名	施工位置	工事概要	工期	工事進捗率(%)
急4	城峰神社	白馬村 堀の内	斜面对策工 アンカー式防護柵工 L=40m H=4.5m	平成27年3月～ 平成27年12月	100%

● 被災状況



○ 復旧状況



1工区 アンカー式防護柵設置状況



2工区 アンカー式防護柵設置状況

災害関係事業進捗状況表

平成28年2月15日

番号	箇所名	施工位置	工事概要	工期	工事進捗率(%)
急5	月岡	小谷村 月岡	斜面对策工 杭工 L=6m N=7本	平成27年3月	100%

● 被災状況

斜面に亀裂発生

○ 復旧状況

