


対象事業実施区域周辺の状況

現況写真



- : 対象事業実施区域
- : 写真撮影位置及び方向
- : 流末(1~4)





地点 1

クラブハウス付近からコース内（東方）を望む。



地点 2

南方の実施区域外から北東方の実施区域を望む。



地点 3

南東方の実施区域外から北西方の実施区域を望む。



地点 4

南東方の実施区域外から、南方の実施区域外を望む。



地点 5

南東方の実施区域外から北方の実施区域を望む。



地点 6

東方の区域境界から実施区域（北西方）を望む。



地点 7

北方の区域境界から実施区域（南方）を望む。



地点 8

北方の区域境界から実施区域外（北方）を望む。



地点9

南方の区域境界から実施区域（北西方）を望む。



地点10

南方の区域境界から実施区域外（南西方）を望む。



地点11

南方の区域境界から実施区域（北西方）を望む。



地点12

南方の区域境界から実施区域外（南東方）を望む。



地点13

南方の区域境界から実施区域（東方）を望む。



地点14

南方の区域境界から実施区域外（南東方）を望む。



地点15

南方の区域境界から実施区域外（南西方）を望む。



地点16

西方の区域境界から実施区域（東方）を望む。



地点17

西方の区域境界から実施区域外（西方）を望む。



地点18

西方の区域境界から実施区域（南東方）を望む。



地点19

北側の区域境界にあるクリーク（水路：土側溝）。



地点20

西方から北東方に実施区域及び実施区域外を望む。



地点21

北方の区域境界から実施区域外（北方）を望む。