

分野	人家等に対する地すべり対策・急傾斜地崩壊対策			事業番号	14	事業名	急傾斜地崩壊対策等		
市町村名	長野市	ふりがな 箇所名	おおあかね 大岡根越		事業年度 (完了年度は見込み)	H24	年度～	H27	年度
事業概要	計画概要 (延長・幅員・面積・工種など)		重力式擁壁工 L=100m			H23年度末事業進捗率	0%		
	H24年度以降実施内容		同上			本工事費等ベース	0%		
	H24年度実施内容		測量・調査・設計 1式			用地補償費ベース	0%		
	年度		全体事業費	H22年度まで	H23年度	H24年度	H24年度以降		
	事業費計(千円)		80,000	0	0	20,000	80,000		
財源内訳	国庫支出金		38,000	0	0	9,500	38,000		
	その他		4,000	0	0	1,000	4,000		
	県債		34,000	0	0	8,000	34,000		
	一般財源		4,000	0	0	1,500	4,000		
箇所評価	観点	評価項目・指標等			評価			ランク	評点
	必要性 (30)	保全対象人家戸数		10戸以上	5～9戸	4戸以下		A	3
		保全対象公共施設数		2箇所以上	1箇所	なし			8
		保全対象に援護者関連施設があるか		重要施設あり	一般施設あり	なし			10
		保全対象に避難所・避難経路があるか		あり	なし				2
		小計							23
	重要性 (15)	過去の災害履歴		過去10年に1回以上	災害履歴地	なし		A	10
		交通遮断による地域経済などへの影響		大	中	小			2
		防災計画上の位置づけ		位置づけあり	位置づけなし				0
		小計							12
	効率性 (15)	費用対効果(B/C)		B/C3.0以上	B/C1.0以上3.0未満	B/C1.0未満		A	9
		早期発現度		5年未満	5年～10年未満	10年以上			6
		小計							15
	緊急性 (25)	斜面の高さ		30m以上	10m以上30m未満	5m以上10m未満		A	5
		斜面平均勾配		45°以上	40°以上45°未満	30°以上40°未満			3
		地質状況		崩積土、火山砕屑物、強風化岩	段丘堆積物	軟岩・その他			4
		斜面形状(オーバ-ハング、遷急線、谷地形、凸地形)		あり	なし				0
		植生の状況		不良	普通	良好			2
		保全対象の位置		がけ下にある	がけ上にある				5
		小計							19
	計画 熟度 (15)	地元の協力		用地等の協力が得られる	用地等の協力が概ね得られる	協力が現時点では得られていない		A	8
		地域からの要望		高い	それほど高くない				7
		小計							15
費用対効果(B/C)		10.97		評価の合計			A	84	
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	高さ35mのがけ下に高齢者生活福祉センター(長期入所施設)・大岡デイサービスセンター・ことぶき荘(短期入所施設)が設置されている。平成22年7月の豪雨時には小崩落があり、法面には湧水も見られるため、地元から対策の要望が上がっている。							
	地域からの要望経緯	平成23年5月、長野市大岡支所より要望書が提出される。							
	事業説明等の経緯	平成23年5月、高齢者福祉センター並びに長野市職員へ事業説明。斜面直下の長期滞在施設は斜面崩落のあった去年の7月から受け入れを中止していることから、早期着工を要望される。							
	環境・景観への配慮項目	法面下に待受擁壁を設置することにより、なるべく地形をそのまま健全な立木を残すことで、環境及び景観に配慮する予定。							
	他事業・プロジェクトとの関連	特になし。							
特記事項	長野市が積極的に維持管理に介入。崩落部にはブルーシート張、土のう等の応急対策の設置を長野市で実施している。(H22土砂災害防止法指定)								
地域の合意形成	全員賛成	概ね賛成	過半数賛成	動向不明	その他				
部意見	保全対象に災害時要援護者施設がある。H22は斜面崩壊が発生しており、早期に対策を行う必要がある。			政策評価課 意見	必要性、重要性、緊急性が認められる。				