

分野	人家等に対する地すべり対策・急傾斜地崩壊対策			事業番号	14	事業名	急傾斜地崩壊対策等				
市町村名	上松町	ふりがな 箇所名	しま 島	事業年度 (完了年度は見込み)		H24	年度～	H27	年度		
事業概要	計画概要 (延長・幅員・面積・工種など)		重力式擁壁工 L=250m			H23年度末事業進捗率		0%			
	H24年度以降実施内容		同上			本工事費等ベース		0%			
	H24年度実施内容		測量・調査・設計 1式			用地補償費ベース		0%			
	年度		全体事業費		H22年度まで		H23年度		H24年度		
	事業費計(千円)		170,000		0		0		20,000		
財源内訳	国庫支出金		80,750		0		0		9,500		
	その他		8,500		0		0		1,000		
	県債		72,000		0		0		8,000		
	一般財源		8,750		0		0		1,500		
箇所評価	観点	評価項目・指標等			評価			ランク	評点		
	必要性 (30)	保全対象人家戸数		10戸以上		5～9戸		4戸以下		B	10
		保全対象公共施設数		2箇所以上		1箇所		なし			8
		保全対象に援護者関連施設があるか		重要施設あり		一般施設あり		なし			0
		保全対象に避難所・避難経路があるか		あり		なし					2
		小計									20
	重要性 (15)	過去の災害履歴		過去10年に1回以上		災害履歴地		なし		B	8
		交通遮断による地域経済などへの影響		大		中		小			3
		防災計画上の位置づけ		位置づけあり		位置づけなし					0
	小計								11		
	効率性 (15)	費用対効果(B/C)		B/C3.0以上		B/C1.0以上3.0未満		B/C1.0未満		A	9
		早期発現度		5年未満		5年～10年未満		10年以上			6
		小計									15
	緊急性 (25)	斜面の高さ		30m以上		10m以上30m未満		5m以上10m未満		A	5
		斜面平均勾配		45°以上		40°以上45°未満		30°以上40°未満			3
		地質状況		崩積土、火山砕屑物、強風化岩		段丘堆積物		軟岩・その他			4
		斜面形状(オーバーハング、遷急線、谷地形、凸地形)		あり		なし					0
		植生の状況		不良		普通		良好			2
		保全対象の位置		がげ下にある		がげ上にある					5
		小計									19
	計画 熟度 (15)	地元の協力		用地等の協力が得られる		用地等の協力が概ね得られる		協力が現時点では得られていない		A	5
		地域からの要望		高い		それほど高くない					7
		小計									12
	費用対効果(B/C)		3.7		評価の合計			A		77	
	事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景		高さ30mのがげ下に14件の保全対象があり、土砂災害法で特別警戒区域として位置づけられている。法面には不安定な転石が見られるため、地元から対策の要望が上がっている。							
地域からの要望経緯		平成22年9月9日、上松町役場より要望書が提出される。									
事業説明等の経緯		平成24年3月地元説明会予定。									
環境・景観への配慮項目		待ち受け擁壁工法により、既存の健全な立木を残すとともに在来種を中心とした緑化を図り、環境及び景観に配慮する予定。									
他事業・プロジェクトとの関連		特になし。									
特記事項		H18土砂災害防止法指定									
地域の合意形成		全員賛成		概ね賛成		過半数賛成		動向不明		その他	
部意見		保全対象に人家14戸、県道等がある。近年は落石も発生しており、早期に対策を行う必要がある。			政策評価課 意見		緊急性が認められる。				