

路線名: 御小屋尾根線(仮称)

路線番号: 0-1

| | | | | |
|---|------|-------------|-----|----------|
|  | 写真番号 | 1 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 林道状況 | | |
| | 緯度 | 35.968867 | | |
| | 経度 | 138.310850 | | |
| | 概況 | 健全である | | |
|  | 写真番号 | 2 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | ゲート・看板 | | |
| | 緯度 | 35.968917 | | |
| | 経度 | 138.311800 | | |
| | 概況 | 健全である | | |
|  | 写真番号 | 3 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 道標 | | |
| | 緯度 | 35.969183 | | |
| | 経度 | 138.313133 | | |
| | 概況 | 分岐 健全である | | |
|  | 写真番号 | 4 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 登山道状況 | | |
| | 緯度 | 35.971983 | | |
| | 経度 | 138.312767 | | |
| | 概況 | 健全である | | |

路線名: 御小屋尾根線(仮称)

路線番号: 0-1

| | | | | |
|---|------|-------------|-----|----------|
|  | 写真番号 | 5 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 登山道状況 | | |
| | 緯度 | 35.971117 | | |
| | 経度 | 138.319800 | | |
| | 概況 | 健全である | | |
|  | 写真番号 | 6 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 登山道状況 | | |
| | 緯度 | 35.973150 | | |
| | 経度 | 138.324200 | | |
| | 概況 | 健全である | | |
|  | 写真番号 | 7 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 登山道状況 | | |
| | 緯度 | 35.973350 | | |
| | 経度 | 138.330117 | | |
| | 概況 | 健全である | | |
|  | 写真番号 | 8 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 道標 | | |
| | 緯度 | 35.973867 | | |
| | 経度 | 138.331383 | | |
| | 概況 | 分岐 健全である | | |

路線名: 御小屋尾根線(仮称)

路線番号: 0-1

| | | | | |
|---|------|------------|-----|----------|
|  | 写真番号 | 9 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 登山道状況 | | |
| | 緯度 | 35.973900 | | |
| | 経度 | 138.337883 | | |
| | 概況 | 健全である | | |
|  | 写真番号 | 10 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 登山道状況 | | |
| | 緯度 | 35.974167 | | |
| | 経度 | 138.343800 | | |
| | 概況 | 健全である | | |
|  | 写真番号 | 11 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 登山道状況 | | |
| | 緯度 | 35.974583 | | |
| | 経度 | 138.348983 | | |
| | 概況 | 健全である | | |
|  | 写真番号 | 12 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 登山道状況 | | |
| | 緯度 | 35.974267 | | |
| | 経度 | 138.350683 | | |
| | 概況 | 健全である | | |

路線名：御小屋尾根線(仮称)

路線番号:0-1

| | | | | |
|---|------|------------|-----|----------|
|  | 写真番号 | 13 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 登山道状況 | | |
| | 緯度 | 35.973800 | | |
| | 経度 | 138.354667 | | |
| | 概況 | 健全である | | |
|  | 写真番号 | 14 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 登山道状況 | | |
| | 緯度 | 35.973717 | | |
| | 経度 | 138.355817 | | |
| | 概況 | 健全である | | |
|  | 写真番号 | 15 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 岩場・ロープ | | |
| | 緯度 | 35.973383 | | |
| | 経度 | 138.356733 | | |
| | 概況 | 健全である | | |
|  | 写真番号 | 16 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 道標 | | |
| | 緯度 | 35.973217 | | |
| | 経度 | 138.357400 | | |
| | 概況 | 文字かすれている | | |

路線名: 御小屋尾根線(仮称)

路線番号: 0-1

| | | | | |
|---|------|------------|-----|----------|
|  | 写真番号 | 17 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 阿弥陀岳山頂 | | |
| | 緯度 | 35.972333 | | |
| | 経度 | 138.358700 | | |
| | 概況 | 文字かすれている | | |
|  | 写真番号 | 18 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 登山道状況 | | |
| | 緯度 | 35.971850 | | |
| | 経度 | 138.360317 | | |
| | 概況 | 足場狭い | | |
|  | 写真番号 | 19 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | クサリ | | |
| | 緯度 | 35.971850 | | |
| | 経度 | 138.360317 | | |
| | 概況 | 健全である | | |
|  | 写真番号 | 20 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 道標 | | |
| | 緯度 | 35.971933 | | |
| | 経度 | 138.361167 | | |
| | 概況 | 健全である | | |

路線名：御小屋尾根線(仮称)

路線番号:0-1

| | | | | |
|---|------|-------------|-----|----------|
|  | 写真番号 | 21 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 登山道状況 | | |
| | 緯度 | 35.971817 | | |
| | 経度 | 138.362800 | | |
| | 概況 | 健全である | | |
|  | 写真番号 | 22 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 登山道状況 | | |
| | 緯度 | 35.971283 | | |
| | 経度 | 138.365550 | | |
| | 概況 | 健全である | | |
|  | 写真番号 | 23 | 撮影日 | H25.9.12 |
| | 施設名 | 道標 | | |
| | 緯度 | 35.971100 | | |
| | 経度 | 138.367783 | | |
| | 概況 | 分岐 健全である | | |
|  | 写真番号 | | 撮影日 | |
| | 施設名 | | | |
| | 緯度 | | | |
| | 経度 | | | |
| | 概況 | | | |