


路線名：前常念岳線(仮称)

路線番号:0-2

	写真番号	1	撮影日	H25.9.23
	施設名	三股駐車場トイレ		
	緯度	36.304050		
	経度	137.764000		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.7
	施設名	登山口看板		
	緯度	36.303433		
	経度	137.757183		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.7
	施設名	道標		
	緯度	36.303417		
	経度	137.757100		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.7
	施設名	橋梁		
	緯度	36.303450		
	経度	137.756767		
	概況	健全である。		

路線名：前常念岳線(仮称)

路線番号:0-2



写真番号	5	撮影日	H25.9.7
施設名	道標		
緯度	36.303483		
経度	137.756667		
概況	分岐 健全である。		



写真番号	6	撮影日	H25.9.7
施設名	道標・案内図		
緯度	36.303500		
経度	137.756583		
概況	分岐 健全である。		



写真番号	7	撮影日	H25.9.7
施設名	道標		
緯度	36.304733		
経度	137.752700		
概況	健全である。		



写真番号	8	撮影日	H25.9.7
施設名	登山道状況		
緯度	36.309617		
経度	137.748217		
概況	健全である。		

路線名：前常念岳線(仮称)

路線番号:0-2

	写真番号	9	撮影日	H25.9.7
	施設名	道標		
	緯度	36.313633		
	経度	137.747450		
	概況	破損・落下している。		
	写真番号	10	撮影日	H25.9.7
	施設名	ハシゴ		
	緯度	36.319233		
	経度	137.740767		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.9.7
	施設名	岩場		
	緯度	36.320733		
	経度	137.739400		
	概況	ペンキ目印 健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.9.7
	施設名	避難小屋		
	緯度	36.322900		
	経度	137.738350		
	概況	健全である。		

路線名：前常念岳線(仮称)

路線番号:0-2

	写真番号	13	撮影日	H25.9.7
	施設名	道標		
	緯度	36.322933		
	経度	137.738317		
	概況	健全である。		
	写真番号	14	撮影日	H25.9.7
	施設名	道標・看板		
	緯度	36.323700		
	経度	137.735050		
	概況	常念小屋方面は廃道。 健全である。		
	写真番号	15	撮影日	H25.9.7
	施設名	道標		
	緯度	36.326517		
	経度	137.728217		
	概況	合流地点。 健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			