

	写真番号	1	撮影日	H25.11.16
	施設名	案内図・道標		
	緯度	36.282850		
	経度	138.595767		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.11.16
	施設名	登山口 保安林看板・道標		
	緯度	36.282833		
	経度	138.595800		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.11.16
	施設名	八風山山頂 標柱		
	緯度	36.279650		
	経度	138.597483		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標		
	緯度	36.279100		
	経度	138.599417		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.11.16
	施設名	クサリ		
	緯度	36.277700		
	経度	138.600700		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.11.16
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.269183		
	経度	138.603900		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.11.16
	施設名	標柱		
	緯度	36.264867		
	経度	138.604500		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標		
	緯度	36.259217		
	経度	138.605033		
	概況	破損している		

	写真番号	9	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標		
	緯度	36.256267		
	経度	138.604800		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標		
	緯度	36.254183		
	経度	138.604733		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標		
	緯度	36.251517		
	経度	138.603133		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標		
	緯度	36.247817		
	経度	138.603317		
	概況	健全である。		

	写真番号	13	撮影日	H25.11.16
	施設名	物見山山頂 道標		
	緯度	36.247400		
	経度	138.604550		
	概況	破損・落下・判読困難。		
	写真番号	14	撮影日	H25.11.16
	施設名	車道交差部 道標		
	緯度	36.244633		
	経度	138.608833		
	概況	健全である。		
	写真番号	15	撮影日	H25.11.16
	施設名	車道交差部 道標		
	緯度	36.242150		
	経度	138.611417		
	概況	健全である。		
	写真番号	16	撮影日	H25.11.16
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.229433		
	経度	138.612250		
	概況	健全である。		

	写真番号	17	撮影日	H25.11.16
	施設名	熊倉峰 標識		
	緯度	36.226683		
	経度	138.614617		
	概況	健全である。		
	写真番号	18	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標		
	緯度	36.224517		
	経度	138.614650		
	概況	健全である。		
	写真番号	19	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標		
	緯度	36.222617		
	経度	138.615833		
	概況	健全である。		
	写真番号	20	撮影日	H25.11.16
	施設名	案内図		
	緯度	36.222600		
	経度	138.615867		
	概況	健全である。		

	写真番号	21	撮影日	H25.11.16
	施設名	駐車場		
	緯度	36.222333		
	経度	138.615900		
	概況	健全である。		
	写真番号	22	撮影日	H25.11.16
	施設名	看板多数		
	緯度	36.222317		
	経度	138.616083		
	概況	熊注意・登山道工事中 健全である。		
	写真番号	23	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標		
	緯度	36.220517		
	経度	138.617333		
	概況	破損している		
	写真番号	24	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標		
	緯度	36.220017		
	経度	138.617817		
	概況	健全である。		

	写真番号	25	撮影日	H25.11.16
	施設名	丸太階段・クサリ		
	緯度	36.218683		
	経度	138.618767		
	概況	健全である。		
	写真番号	26	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標・パイプ柵		
	緯度	36.217417		
	経度	138.619783		
	概況	健全である。		
	写真番号	27	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標		
	緯度	36.215150		
	経度	138.621817		
	概況	健全である。		
	写真番号	28	撮影日	H25.11.16
	施設名	木橋破損		
	緯度	36.214167		
	経度	138.624500		
	概況	迂回路標識転倒		

路線名：十石峠八風山線

路線番号：1

	写真番号	29	撮影日	H25.11.16
	施設名	水場 看板		
	緯度	36.215767		
	経度	138.628583		
	概況	健全である。		
	写真番号	30	撮影日	H25.11.16
	施設名	丸太階段		
	緯度	36.215650		
	経度	138.628783		
	概況	健全である。		
	写真番号	31	撮影日	H25.11.16
	施設名	木橋		
	緯度	36.215667		
	経度	138.629233		
	概況	健全である。		
	写真番号	32	撮影日	H25.11.16
	施設名	注意看板		
	緯度	36.216917		
	経度	138.630617		
	概況	健全である。		



写真番号	33	撮影日	H25.11.16
施設名	道標		
緯度	36.218083		
経度	138.632417		
概況	健全である。		



写真番号	34	撮影日	H25.11.16
施設名	トイレ閉鎖		
緯度	36.218117		
経度	138.632617		
概況	利用不可能 健全である。		



写真番号	35	撮影日	H25.11.16
施設名	道標・休憩所		
緯度	36.218300		
経度	138.632450		
概況	健全である。		



写真番号	36	撮影日	H25.11.16
施設名	道標		
緯度	36.217717		
経度	138.633067		
概況	健全である。		

	写真番号	37	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標 分岐		
	緯度	36.205433		
	経度	138.635517		
	概況	健全である。		
	写真番号	38	撮影日	H25.11.16
	施設名	荒船山山頂 標柱・三角点		
	緯度	36.204000		
	経度	138.637133		
	概況	道標落下・判読不可能。		
	写真番号	39	撮影日	H25.11.16
	施設名	丸太階段		
	緯度	36.202367		
	経度	138.638967		
	概況	破損している		
	写真番号	40	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標 案内図		
	緯度	36.204217		
	経度	138.634417		
	概況	案内図落下している		

	写真番号	41	撮影日	H25.11.16
	施設名	階段		
	緯度	36.204750		
	経度	138.634217		
	概況	健全である。		
	写真番号	42	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標 工事看板		
	緯度	36.204500		
	経度	138.632750		
	概況	健全である。		
	写真番号	43	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標 分岐		
	緯度	36.201550		
	経度	138.628300		
	概況	破損している		
	写真番号	44	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標		
	緯度	36.200733		
	経度	138.625617		
	概況	破損している		

	写真番号	45	撮影日	H25.11.16
	施設名	栈道		
	緯度	36.197550		
	経度	138.623183		
	概況	健全である。		
	写真番号	46	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標		
	緯度	36.196900		
	経度	138.620600		
	概況	健全である。		
	写真番号	47	撮影日	H25.11.16
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.194783		
	経度	138.613217		
	概況	健全である。		
	写真番号	48	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標		
	緯度	36.195083		
	経度	138.612433		
	概況	破損・落下している。		

	写真番号	49	撮影日	H25.11.16
	施設名	道標		
	緯度	36.196083		
	経度	138.607317		
	概況	破損・落下している。		
	写真番号	50	撮影日	H25.11.16
	施設名	丸太階段		
	緯度	36.189800		
	経度	138.605683		
	概況	健全である。		
	写真番号	51	撮影日	H25.11.16
	施設名	保安林看板		
	緯度	36.189817		
	経度	138.605350		
	概況	健全である。		
	写真番号			
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			