



写真番号	1	撮影日	H25.10.6
施設名	駐車場		
緯度	36.035950		
経度	138.328050		
概況	健全である		



写真番号	2	撮影日	H25.10.6
施設名	道標・トイレ		
緯度	36.035900		
経度	138.327983		
概況	健全である		



写真番号	3	撮影日	H25.10.6
施設名	波御殿湯		
緯度	36.035833		
経度	138.327983		
概況	健全である		



写真番号	4	撮影日	H25.10.6
施設名	看板		
緯度	36.036033		
経度	138.328150		
概況	健全である		

	写真番号	5	撮影日	H25.10.6
	施設名	案内図		
	緯度	36.036017		
	経度	138.329600		
	概況	健全である		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.6
	施設名	登山者カード入れ		
	緯度	36.036017		
	経度	138.329600		
	概況	健全である		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.6
	施設名	橋梁		
	緯度	36.036017		
	経度	138.329600		
	概況	健全である		
	写真番号	8	撮影日	H25.10.7
	施設名	迂回		
	緯度	36.035950		
	経度	138.331717		
	概況	工事のため迂回		

	写真番号	9	撮影日	H25.10.7
	施設名	道標		
	緯度	36.036150		
	経度	138.333033		
	概況	健全である		
	写真番号	10	撮影日	H25.10.7
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.036900		
	経度	138.333583		
	概況	健全である		
	写真番号	11	撮影日	H25.10.7
	施設名	増水時迂回路		
	緯度	36.040250		
	経度	138.337750		
	概況	増水時の迂回路 健全である		
	写真番号	12	撮影日	H25.10.7
	施設名	登山道・橋梁		
	緯度	36.040250		
	経度	138.337750		
	概況	通常の登山道 健全である		

	写真番号	13	撮影日	H25.10.7
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.040250		
	経度	138.340350		
	概況	健全である		
	写真番号	14	撮影日	H25.10.7
	施設名	道標		
	緯度	36.040383		
	経度	138.343050		
	概況	文字かすれている		
	写真番号	15	撮影日	H25.10.7
	施設名	お地蔵様・ケルン		
	緯度	36.041050		
	経度	138.344167		
	概況	健全である		
	写真番号	16	撮影日	H25.10.7
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.041617		
	経度	138.344817		
	概況	健全である		

路線名：北八ヶ岳登山線

路線番号：2

	写真番号	17	撮影日	H25.10.7
	施設名	道標		
	緯度	36.042350		
	経度	138.346333		
	概況	緑規制ロープ 文字かすれている		
	写真番号	18	撮影日	H25.10.7
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.043483		
	経度	138.346683		
	概況	健全である		
	写真番号	19	撮影日	H25.10.7
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.045700		
	経度	138.350700		
	概況	健全である		
	写真番号	20	撮影日	H25.10.7
	施設名	道標		
	緯度	36.046683		
	経度	138.353183		
	概況	健全である		

	写真番号	21	撮影日	H25.10.7
	施設名	案内図・道標		
	緯度	36.046683		
	経度	138.353250		
	概況	健全である		
	写真番号	22	撮影日	H25.10.7
	施設名	高見石小屋		
	緯度	36.046667		
	経度	138.353250		
	概況	健全である		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			