

	写真番号	1	撮影日	H25.9.14
	施設名	三国山 標識		
	緯度	35.984750		
	経度	138.712983		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.14
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.983400		
	経度	138.712983		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.14
	施設名	木階段		
	緯度	35.979383		
	経度	138.712433		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.14
	施設名	トイレ 道標		
	緯度	35.979333		
	経度	138.712117		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.9.14
	施設名	旧道入り口		
	緯度	35.977017		
	経度	138.711850		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.9.14
	施設名	車道からの入口部 道標		
	緯度	35.979367		
	経度	138.711883		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.9.14
	施設名	ゲート入り口		
	緯度	35.979367		
	経度	138.711883		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.9.14
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.976617		
	経度	138.711900		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.9.14
	施設名	道標(埼玉県)		
	緯度	35.976567		
	経度	138.711917		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.9.14
	施設名	道標 悪石岳三角点(埼玉県)		
	緯度	35.971483		
	経度	138.711367		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.9.14
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.967983		
	経度	138.712933		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.9.14
	施設名	道標 柏岩		
	緯度	35.961083		
	経度	138.719867		
	概況	補修済み 健全である。		

	写真番号	13	撮影日	H25.9.14
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.960633		
	経度	138.720650		
	概況	健全である。		
	写真番号	14	撮影日	H25.9.14
	施設名	三連パイプ ハシゴ		
	緯度	35.958433		
	経度	138.723183		
	概況	健全である。		
	写真番号	15	撮影日	H25.9.14
	施設名	道標 弁慶岩		
	緯度	35.957933		
	経度	138.725233		
	概況	破損している		
	写真番号	16	撮影日	H25.9.14
	施設名	鎖 棧道		
	緯度	35.957700		
	経度	138.725300		
	概況	健全である。		

	写真番号	17	撮影日	H25.9.14
	施設名	道標		
	緯度	35.957367		
	経度	138.725850		
	概況	判読不能		
	写真番号	18	撮影日	H25.9.14
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.955183		
	経度	138.727533		
	概況	健全である。		
	写真番号	19	撮影日	H25.9.14
	施設名	道標 のぞき岩(埼玉県)		
	緯度	35.951400		
	経度	138.729017		
	概況	健全である。		
	写真番号	20	撮影日	H25.9.14
	施設名	道標 十文字山(埼玉県)		
	緯度	35.945383		
	経度	138.731000		
	概況	健全である。		

路線名：三国山十文字峠線

路線番号：5

	写真番号	21	撮影日	H25.9.14
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.945100		
	経度	138.731317		
	概況	倒木テープマーキング 健全である。		
	写真番号	22	撮影日	H25.9.14
	施設名	道標 毛木平分岐(埼玉県)		
	緯度	35.942850		
	経度	138.734800		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			