

	写真番号	1	撮影日	H25.10.6
	施設名	橋梁・案内図		
	緯度	36.036017		
	経度	138.329600		
	概況	健全である		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.6
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.035050		
	経度	138.330700		
	概況	健全である		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.6
	施設名	道標		
	緯度	36.035050		
	経度	138.333500		
	概況	分岐 健全である		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.6
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.033083		
	経度	138.334117		
	概況	健全である		

	写真番号	5	撮影日	H25.10.6
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.031867		
	経度	138.335750		
	概況	健全である		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.6
	施設名	道標		
	緯度	36.030283		
	経度	138.337183		
	概況	健全である		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.6
	施設名	道標		
	緯度	36.030283		
	経度	138.337167		
	概況	健全である		
	写真番号	8	撮影日	H25.10.6
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.030417		
	経度	138.341267		
	概況	雨水による侵食あり		

路線名：中山峠線

路線番号：6

	写真番号	9	撮影日	H25.10.6
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.030617		
	経度	138.346400		
	概況	岩場 健全である		
	写真番号	10	撮影日	H25.10.6
	施設名	橋		
	緯度	36.030533		
	経度	138.348217		
	概況	健全である		
	写真番号	11	撮影日	H25.10.6
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.029350		
	経度	138.352600		
	概況	岩場 健全である		
	写真番号	12	撮影日	H25.10.6
	施設名	道標		
	緯度	36.029467		
	経度	138.357167		
	概況	健全である		



路線名：中山峠線

路線番号：6

	写真番号	13	撮影日	H25.10.6
	施設名	黒百合ヒュッテ		
	緯度	36.029467		
	経度	138.357183		
	概況	健全である		
	写真番号	14	撮影日	H25.10.7
	施設名	道標		
	緯度	36.028150		
	経度	138.359767		
	概況	健全である		
	写真番号	15	撮影日	H25.10.7
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.027933		
	経度	138.360500		
	概況	健全である		
	写真番号	16	撮影日	H25.10.7
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.027217		
	経度	138.364217		
	概況	健全である		

路線名：中山峠線

路線番号：6

	写真番号	17	撮影日	H25.10.7
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.026617		
	経度	138.369300		
	概況	健全である		
	写真番号	18	撮影日	H25.10.17
	施設名	道標		
	緯度	36.025433		
	経度	138.375233		
	概況	健全である		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			