




	写真番号	1	撮影日	H25.10.28
	施設名	登山道入口 登山届・看板		
	緯度	36.490633		
	経度	138.397217		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.28
	施設名	道標・看板		
	緯度	36.498200		
	経度	138.403633		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.28
	施設名	案内図・看板		
	緯度	36.514583		
	経度	138.408700		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.28
	施設名	簡易トイレ		
	緯度	36.514667		
	経度	138.408650		
	概況	健全である。健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.10.28
	施設名	木橋		
	緯度	36.514683		
	経度	138.409083		
	概況	破損している		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.28
	施設名	道標		
	緯度	36.515183		
	経度	138.414567		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.28
	施設名	小屋 休憩所		
	緯度	36.518000		
	経度	138.414833		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.10.28
	施設名	木階段		
	緯度	36.519717		
	経度	138.415017		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.10.28
	施設名	道標 宮跡看板		
	緯度	36.520233		
	経度	138.414967		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.10.28
	施設名	小屋 休憩所		
	緯度	36.520217		
	経度	138.415033		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.10.28
	施設名	案内図・道標		
	緯度	36.527233		
	経度	138.412017		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.10.28
	施設名	小屋 休憩所		
	緯度	36.527233		
	経度	138.412000		
	概況	健全である。		

	写真番号	13	撮影日	H25.10.28
	施設名	ベンチ		
	緯度	36.531300		
	経度	138.413567		
	概況	基礎破損している		
	写真番号	14	撮影日	H25.10.28
	施設名	木階段		
	緯度	36.533233		
	経度	138.414067		
	概況	健全である。		
	写真番号	15	撮影日	H25.10.28
	施設名	道標		
	緯度	36.538133		
	経度	138.412217		
	概況	健全である。		
	写真番号	16	撮影日	H25.10.28
	施設名	木階段		
	緯度	36.540200		
	経度	138.411700		
	概況	健全である。		



写真番号	17	撮影日	H25.10.28
施設名	道標(群馬県)		
緯度	36.540383		
経度	138.411400		
概況	健全である。		




写真番号	18	撮影日	H25.10.28
施設名	道標(群馬県) 木階段		
緯度	36.540850		
経度	138.411433		
概況	健全である。		




写真番号	19	撮影日	H25.10.28
施設名	社		
緯度	36.541483		
経度	138.412417		
概況	健全である。		



写真番号	20	撮影日	H25.10.28
施設名	標柱(群馬県)		
緯度	36.541667		
経度	138.412783		
概況	健全である。		

	写真番号	21	撮影日	H25.10.28
	施設名	クサリ		
	緯度	36.541950		
	経度	138.413333		
	概況	健全である。		
	写真番号	22	撮影日	H25.10.28
	施設名	道標		
	緯度	36.543217		
	経度	138.419100		
	概況	健全である。		
	写真番号	23	撮影日	H25.10.28
	施設名	木道		
	緯度	36.549483		
	経度	138.424250		
	概況	健全である。		
	写真番号	24	撮影日	H25.10.28
	施設名	道標		
	緯度	36.552167		
	経度	138.426317		
	概況	健全である。		

	<table border="1"> <tr> <td>写真番号</td> <td>25</td> <td>撮影日</td> <td>H25.10.28</td> </tr> </table>	写真番号	25	撮影日	H25.10.28
写真番号	25	撮影日	H25.10.28		
<table border="1"> <tr> <td>施設名</td> <td colspan="3">道標</td> </tr> </table>	施設名	道標			
施設名	道標				
<table border="1"> <tr> <td>緯度</td> <td colspan="3">36.560467</td> </tr> </table>	緯度	36.560467			
緯度	36.560467				
<table border="1"> <tr> <td>経度</td> <td colspan="3">138.427500</td> </tr> </table>	経度	138.427500			
経度	138.427500				
<table border="1"> <tr> <td>概況</td> <td colspan="3">健全である。</td> </tr> </table>	概況	健全である。			
概況	健全である。				
	<table border="1"> <tr> <td>写真番号</td> <td>26</td> <td>撮影日</td> <td>H25.10.28</td> </tr> </table>	写真番号	26	撮影日	H25.10.28
写真番号	26	撮影日	H25.10.28		
<table border="1"> <tr> <td>施設名</td> <td colspan="3">道標・看板</td> </tr> </table>	施設名	道標・看板			
施設名	道標・看板				
<table border="1"> <tr> <td>緯度</td> <td colspan="3">36.562817</td> </tr> </table>	緯度	36.562817			
緯度	36.562817				
<table border="1"> <tr> <td>経度</td> <td colspan="3">138.429067</td> </tr> </table>	経度	138.429067			
経度	138.429067				
<table border="1"> <tr> <td>概況</td> <td colspan="3">健全である。</td> </tr> </table>	概況	健全である。			
概況	健全である。				
	<table border="1"> <tr> <td>写真番号</td> <td>27</td> <td>撮影日</td> <td>H25.10.28</td> </tr> </table>	写真番号	27	撮影日	H25.10.28
写真番号	27	撮影日	H25.10.28		
<table border="1"> <tr> <td>施設名</td> <td colspan="3">道標分岐</td> </tr> </table>	施設名	道標分岐			
施設名	道標分岐				
<table border="1"> <tr> <td>緯度</td> <td colspan="3">36.565817</td> </tr> </table>	緯度	36.565817			
緯度	36.565817				
<table border="1"> <tr> <td>経度</td> <td colspan="3">138.428817</td> </tr> </table>	経度	138.428817			
経度	138.428817				
<table border="1"> <tr> <td>概況</td> <td colspan="3">健全である。</td> </tr> </table>	概況	健全である。			
概況	健全である。				
	<table border="1"> <tr> <td>写真番号</td> <td>28</td> <td>撮影日</td> <td>H25.10.28</td> </tr> </table>	写真番号	28	撮影日	H25.10.28
写真番号	28	撮影日	H25.10.28		
<table border="1"> <tr> <td>施設名</td> <td colspan="3">道標</td> </tr> </table>	施設名	道標			
施設名	道標				
<table border="1"> <tr> <td>緯度</td> <td colspan="3">36.564717</td> </tr> </table>	緯度	36.564717			
緯度	36.564717				
<table border="1"> <tr> <td>経度</td> <td colspan="3">138.437950</td> </tr> </table>	経度	138.437950			
経度	138.437950				
<table border="1"> <tr> <td>概況</td> <td colspan="3">健全である。</td> </tr> </table>	概況	健全である。			
概況	健全である。				

	写真番号	29	撮影日	H25.10.28
	施設名	木道		
	緯度	36.566417		
	経度	138.445933		
	概況	健全である。		
	写真番号	30	撮影日	H25.10.28
	施設名	道標		
	緯度	36.567667		
	経度	138.452317		
	概況	健全である。		
	写真番号	31	撮影日	H25.10.28
	施設名	道標 登山道入口		
	緯度	36.567400		
	経度	138.454183		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			