

	写真番号	1	撮影日	H25.10.6
	施設名	看板		
	緯度	36.010017		
	経度	138.334300		
	概況	健全である		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.6
	施設名	ゲート・案内図		
	緯度	36.010000		
	経度	138.334283		
	概況	健全である		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.6
	施設名	仮設トイレ		
	緯度	36.009283		
	経度	138.336250		
	概況	茅野市管理 10月中旬ごろまで設置		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.6
	施設名	木橋		
	緯度	36.009267		
	経度	138.336067		
	概況	健全である		



路線名：夏沢鉱泉線

路線番号：7

	写真番号	5	撮影日	H25.10.6
	施設名	木橋		
	緯度	36.007183		
	経度	138.337500		
	概況	健全である		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.6
	施設名	道標		
	緯度	36.005633		
	経度	138.338333		
	概況	分岐 健全である		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.6
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.005650		
	経度	138.338333		
	概況	健全である		
	写真番号	8	撮影日	H25.10.6
	施設名	木橋		
	緯度	36.003733		
	経度	138.342817		
	概況	健全である		

路線名：夏沢鉱泉線

路線番号：7

	写真番号	9	撮影日	H25.10.6
	施設名	夏沢鉱泉		
	緯度	36.003400		
	経度	138.343317		
	概況	健全である		
	写真番号	10	撮影日	H25.10.5
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.001717		
	経度	138.349117		
	概況	健全である		
	写真番号	11	撮影日	H25.10.5
	施設名	木橋		
	緯度	36.002117		
	経度	138.352133		
	概況	健全である		
	写真番号	12	撮影日	H25.10.5
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.002350		
	経度	138.352400		
	概況	健全である		

路線名：夏沢鉱泉線

路線番号：7

	写真番号	13	撮影日	H25.10.5
	施設名	道標		
	緯度	36.002833		
	経度	138.357167		
	概況	健全である		
	写真番号	14	撮影日	H25.10.5
	施設名	オーレン小屋		
	緯度	36.002750		
	経度	138.357533		
	概況	健全である		
	写真番号	15	撮影日	H25.9.30
	施設名	看板		
	緯度	36.002783		
	経度	138.357617		
	概況	冬季はオーレン小屋より上は基本的に立入禁止		
	写真番号	16	撮影日	H25.9.30
	施設名	看板		
	緯度	36.002850		
	経度	138.357733		
	概況	健全である		

	写真番号	17	撮影日	H25.9.30
	施設名	丸太橋		
	緯度	36.004233		
	経度	138.360550		
	概況	健全である		
	写真番号	18	撮影日	H25.9.30
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.005900		
	経度	138.363067		
	概況	健全である		
	写真番号	19	撮影日	H25.10.7
	施設名	道標		
	緯度	36.006167		
	経度	138.364783		
	概況	分岐 健全である		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			