

施設名: 剣ヶ峰線

路線番号: 8

	写真番号	1	撮影日	H25.8.28
	施設名	登山口状況		
	緯度	35.777717		
	経度	137.813567		
	概況	ネット規制・案内図・看板健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.8.28
	施設名	登山口状況		
	緯度	35.777650		
	経度	137.813283		
	概況	ネット規制健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.11
	施設名	道標		
	緯度	35.777667		
	経度	137.813267		
	概況	緑規制ロープ健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.8.28
	施設名	路面状況 石畳		
	緯度	35.777683		
	経度	137.813233		
	概況	緑規制ロープ健全である。		

施設名: 剣ヶ峰線

路線番号: 8

	写真番号	5	撮影日	H25.8.28
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.777850		
	経度	137.813233		
	概況	緑規制ロープ 健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.8.28
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.779117		
	経度	137.812983		
	概況	緑規制ロープ 健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.8.28
	施設名	分岐道標		
	緯度	35.780633		
	経度	137.812533		
	概況	緑規制ロープ 健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.8.28
	施設名	警告看板		
	緯度	35.780683		
	経度	137.812550		
	概況	緑規制ロープ 健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.8.28
	施設名	警告看板 丸太階段		
	緯度	35.780683		
	経度	137.812567		
	概況	緑規制ロープ 健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.8.28
	施設名	丸太階段		
	緯度	35.781183		
	経度	137.812283		
	概況	緑規制ロープ 健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.8.28
	施設名	侵食防止ふとん籠		
	緯度	35.781183		
	経度	137.812267		
	概況	緑規制ロープ 健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.9.6
	施設名	規制ロープ資材		
	緯度	35.781950		
	経度	137.811267		
	概況	健全である。		

施設名：剣ヶ峰線

路線番号：8

	写真番号	13	撮影日	H25.9.6
	施設名	丸太階段		
	緯度	35.781950		
	経度	137.811250		
	概況	緑規制ロープ 健全である。		
	写真番号	14	撮影日	H25.8.28
	施設名	立入禁止 標識		
	緯度	35.781933		
	経度	137.811117		
	概況	緑規制ロープ 健全である。		
	写真番号	15	撮影日	H25.8.28
	施設名	整備中		
	緯度	35.782267		
	経度	137.810800		
	概況	森林管理署 健全である。		
	写真番号	16	撮影日	H25.8.28
	施設名	鉄パイプ 栈道		
	緯度	35.782667		
	経度	137.810600		
	概況	緑規制ロープ 健全である。		

	写真番号	17	撮影日	H25.8.28
	施設名	鉄パイプ階段式栈道		
	緯度	35.782717		
	経度	137.810567		
	概況	緑規制ロープ 健全である。		
	写真番号	18	撮影日	H25.8.28
	施設名	鉄踏み板栈道		
	緯度	35.782817		
	経度	137.810633		
	概況	鉄パイプ手すり 緑規制ロープ 健全である。		
	写真番号	19	撮影日	H25.9.18
	施設名	道標 分岐		
	緯度	35.775933		
	経度	137.809367		
	概況	緑規制ロープ 健全である。		
	写真番号	20	撮影日	H25.9.6
	施設名	道標 分岐		
	緯度	35.783167		
	経度	137.810600		
	概況	緑規制ロープ 健全である。		

	写真番号	21	撮影日	H25.9.18
	施設名	三ノ沢岳分岐道標		
	緯度	35.779150		
	経度	137.808633		
	概況	緑規制ロープ 破損落下している。		
	写真番号	22	撮影日	H25.9.18
	施設名	植生保護工		
	緯度	35.778400		
	経度	137.807533		
	概況	健全である。		
	写真番号	23	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.777783		
	経度	137.806483		
	概況	健全である。		
	写真番号	24	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.777633		
	経度	137.805417		
	概況	健全である。		

	写真番号	25	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.777383		
	経度	137.805100		
	概況	健全である。		
	写真番号	26	撮影日	H25.9.18
	施設名	道標		
	緯度	35.776100		
	経度	137.804050		
	概況	判読不能。		
	写真番号	27	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.775800		
	経度	137.803783		
	概況	ハイマツ多し。 健全である。		
	写真番号	28	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.775000		
	経度	137.802767		
	概況	健全である。		

施設名: 剣ヶ峰線

路線番号: 8

	写真番号	29	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.774783		
	経度	137.802267		
	概況	ハイマツ深い。 健全である。		
	写真番号	30	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.774517		
	経度	137.801700		
	概況	ハイマツ切り払いあり。 健全である。		
	写真番号	31	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.774367		
	経度	137.800983		
	概況	健全である。		
	写真番号	32	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.773700		
	経度	137.799833		
	概況	健全である。		

施設名：剣ヶ峰線

路線番号：8

	写真番号	33	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.772367		
	経度	137.799233		
	概況	健全である。		
	写真番号	34	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.771900		
	経度	137.798883		
	概況	健全である。		
	写真番号	35	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.771633		
	経度	137.798450		
	概況	雨水浸食あり。		
	写真番号	36	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況 岩場		
	緯度	35.771300		
	経度	137.798100		
	概況	健全である。		

	写真番号	37	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.771217		
	経度	137.798083		
	概況	健全である。		
	写真番号	38	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.769967		
	経度	137.796783		
	概況	健全である。		
	写真番号	39	撮影日	H25.9.18
	施設名	ケルン 道標		
	緯度	35.769233		
	経度	137.796000		
	概況	判別不能		
	写真番号	40	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.768867		
	経度	137.795767		
	概況	健全である。		


施設名：剣ヶ峰線

路線番号：8

	写真番号	41	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.767867		
	経度	137.795450		
	概況	健全である。		
	写真番号	42	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.767217		
	経度	137.795000		
	概況	健全である。		
	写真番号	43	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.766683		
	経度	137.794167		
	概況	健全である。		
	写真番号	44	撮影日	H25.9.18
	施設名	三ノ沢岳標識		
	緯度	35.766750		
	経度	137.794050		
	概況	落下。柱抜けている。		

施設名: 剣ヶ峰線

路線番号: 8

	写真番号	45	撮影日	H25.9.18
	施設名	プレート		
	緯度	35.766883		
	経度	137.794283		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			