

	写真番号	1	撮影日	H25.10.18
	施設名	八ヶ岳山荘		
	緯度	35.981867		
	経度	138.301067		
	概況	健全である		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.18
	施設名	バス停		
	緯度	35.981867		
	経度	138.301067		
	概況	健全である		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.30
	施設名	美濃戸山荘		
	緯度	35.981200		
	経度	138.328150		
	概況	健全である		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.30
	施設名	看板・道標		
	緯度	35.981200		
	経度	138.328150		
	概況	健全である		

	写真番号	5	撮影日	H25.9.30
	施設名	登山道(林道)状況		
	緯度	35.982800		
	経度	138.331900		
	概況	健全である		
	写真番号	6	撮影日	H25.9.30
	施設名	登山道(林道)状況		
	緯度	35.984400		
	経度	138.338333		
	概況	健全である		
	写真番号	7	撮影日	H25.9.30
	施設名	登山道(林道)状況		
	緯度	35.985933		
	経度	138.343433		
	概況	ここより登山道 健全である		
	写真番号	8	撮影日	H25.9.30
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.987733		
	経度	138.344200		
	概況	健全である		



路線名：硫黄岳登山線

路線番号：8

	写真番号	9	撮影日	H25.9.30
	施設名	木橋		
	緯度	35.988233		
	経度	138.348067		
	概況	健全である		
	写真番号	10	撮影日	H25.9.30
	施設名	木橋		
	緯度	35.988233		
	経度	138.352633		
	概況	健全である		
	写真番号	11	撮影日	H25.9.30
	施設名	橋		
	緯度	35.987567		
	経度	138.356383		
	概況	健全である		
	写真番号	12	撮影日	H25.9.29
	施設名	赤岳鉱泉		
	緯度	35.986867		
	経度	138.360283		
	概況	健全である		

	写真番号	13	撮影日	H25.9.29
	施設名	看板		
	緯度	35.988833		
	経度	138.362633		
	概況	健全である		
	写真番号	14	撮影日	H25.9.29
	施設名	橋		
	緯度	35.988850		
	経度	138.362650		
	概況	健全である		
	写真番号	15	撮影日	H25.9.29
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.989233		
	経度	138.361433		
	概況	健全である		
	写真番号	16	撮影日	H25.9.29
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.990717		
	経度	138.361517		
	概況	健全である		



	写真番号	17	撮影日	H25.9.29
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.991133		
	経度	138.362617		
	概況	健全である		
	写真番号	18	撮影日	H25.9.29
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.992983		
	経度	138.363767		
	概況	健全である		
	写真番号	19	撮影日	H25.9.29
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.995283		
	経度	138.364967		
	概況	健全である		
	写真番号	20	撮影日	H25.9.29
	施設名	道標(旧)		
	緯度	35.995650		
	経度	138.364433		
	概況	文字かすれている		

路線名：硫黄岳登山線

路線番号：8

	写真番号	21	撮影日	H25.9.29
	施設名	道標(新)		
	緯度	35.995650		
	経度	138.364433		
	概況	健全である		
	写真番号	22	撮影日	H25.9.29
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.997133		
	経度	138.365567		
	概況	健全である		
	写真番号	23	撮影日	H25.10.5
	施設名	道標		
	緯度	35.998450		
	経度	138.367017		
	概況	合流 健全である		
	写真番号	24	撮影日	H25.9.30
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.996050		
	経度	138.363333		
	概況	雨水による侵食あり		



	写真番号	25	撮影日	H25.9.30
	施設名	道標		
	緯度	35.996800		
	経度	138.362300		
	概況	健全である		
	写真番号	26	撮影日	H25.9.30
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.997783		
	経度	138.359683		
	概況	健全である		
	写真番号	27	撮影日	H25.9.30
	施設名	道標		
	緯度	35.999950		
	経度	138.357283		
	概況	分岐 健全である		
	写真番号	28	撮影日	H25.9.30
	施設名	広場		
	緯度	36.002533		
	経度	138.357450		
	概況	丸太橋・荷物置き場・露营地 健全である		

	写真番号	29	撮影日	H25.9.30
	施設名	標柱		
	緯度	36.002533		
	経度	138.357450		
	概況	健全である		
	写真番号	30	撮影日	H25.9.30
	施設名	木橋		
	緯度	36.002533		
	経度	138.357450		
	概況	健全である		
	写真番号	31	撮影日	H25.9.30
	施設名	道標		
	緯度	36.002783		
	経度	138.357617		
	概況	合流 健全である		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			