


	写真番号	1	撮影日	H25.9.13
	施設名	道標(分岐)		
	緯度	35.908283		
	経度	138.723083		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.13
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.908067		
	経度	138.720800		
	概況			
	写真番号	3	撮影日	H25.9.13
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.909383		
	経度	138.716733		
	概況	雨水による侵食あり。		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.13
	施設名	道標		
	緯度	35.910083		
	経度	138.708117		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.9.13
	施設名	倒木		
	緯度	35.908150		
	経度	138.707200		
	概況	歩行の妨げになっている。		
	写真番号	6	撮影日	H25.9.13
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.903417		
	経度	138.701917		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.9.13
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.900933		
	経度	138.699067		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.9.13
	施設名	道標 東梓		
	緯度	35.896067		
	経度	138.692100		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.9.13
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.895817		
	経度	138.691367		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.9.13
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.888850		
	経度	138.684383		
	概況	道標が全くなく倒木が多い。 赤布・テープが道にあり 迷わないか心配。		
	写真番号	11	撮影日	H25.9.13
	施設名	倒木		
	緯度	35.877983		
	経度	138.680100		
	概況	歩行の妨げになっている。		
	写真番号	12	撮影日	H25.9.13
	施設名	倒木		
	緯度	35.875300		
	経度	138.679217		
	概況	歩行の妨げになっている。		

	写真番号	13	撮影日	H25.9.13
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.874083		
	経度	138.678317		
	概況	健全である。		
	写真番号	14	撮影日	H25.9.13
	施設名	道標		
	緯度	35.870050		
	経度	138.675967		
	概況	判読不可能		
	写真番号	15	撮影日	H25.9.13
	施設名	道標(国師ヶ岳 山梨県)		
	緯度	35.870867		
	経度	138.673033		
	概況	健全である。		
	写真番号	16	撮影日	H25.9.13
	施設名	道標(山梨県)		
	緯度	35.870333		
	経度	138.670950		
	概況	健全である。		

	写真番号	17	撮影日	H25.9.13
	施設名	道標(前国師ヶ岳 山梨県)		
	緯度	35.871133		
	経度	138.669783		
	概況	健全である。		
	写真番号	18	撮影日	H25.9.13
	施設名	道標		
	緯度	35.871633		
	経度	138.668100		
	概況	健全である。		
	写真番号	19	撮影日	H25.9.13
	施設名	道標(山梨県)		
	緯度	35.871467		
	経度	138.666500		
	概況	健全である。		
	写真番号	20	撮影日	H25.9.13
	施設名	道標(山梨県)		
	緯度	35.871667		
	経度	138.665317		
	概況	健全である。		

	写真番号	21	撮影日	H25.9.13
	施設名	橋(板)		
	緯度	35.871850		
	経度	138.665283		
	概況	健全である。		
	写真番号	22	撮影日	H25.9.13
	施設名	階段(板)		
	緯度	35.872350		
	経度	138.664183		
	概況	健全である。		
	写真番号	23	撮影日	H25.9.13
	施設名	階段(丸太)		
	緯度	35.872633		
	経度	138.663833		
	概況	健全である。		
	写真番号	24	撮影日	H25.9.13
	施設名	大弛小屋全景		
	緯度	35.872767		
	経度	138.663633		
	概況	健全である。		

	写真番号	25	撮影日	H25.9.13
	施設名	道標		
	緯度	35.872950		
	経度	138.663317		
	概況	健全である。		
	写真番号	26	撮影日	H25.9.13
	施設名	駐車場 トイレ		
	緯度	35.872467		
	経度	138.663033		
	概況	健全である。		
	写真番号	27	撮影日	H25.9.13
	施設名	道標 ベンチ		
	緯度	35.873050		
	経度	138.663083		
	概況	健全である。		
	写真番号	28	撮影日	H25.9.13
	施設名	丸太階段		
	緯度	35.873733		
	経度	138.660717		
	概況	破損している		

	写真番号	29	撮影日	H25.9.13
	施設名	道標		
	緯度	35.874983		
	経度	138.659233		
	概況	健全である。		
	写真番号	30	撮影日	H25.9.13
	施設名	道標(朝日峠)		
	緯度	35.874517		
	経度	138.653217		
	概況	健全である。		
	写真番号	31	撮影日	H25.9.13
	施設名	道標(朝日岳)		
	緯度	35.874600		
	経度	138.642433		
	概況	健全である。		
	写真番号	32	撮影日	H25.9.13
	施設名	ベンチ		
	緯度	35.874583		
	経度	138.642383		
	概況	健全である。		



	写真番号	33	撮影日	H25.9.13
	施設名	道標(山梨県)		
	緯度	35.871767		
	経度	138.636167		
	概況	健全である。		
	写真番号	34	撮影日	H25.9.13
	施設名	道標(鉄山)		
	緯度	35.870767		
	経度	138.635100		
	概況	破損している		
	写真番号	35	撮影日	H25.9.13
	施設名	丸太橋		
	緯度	35.870967		
	経度	138.632517		
	概況	健全である。		
	写真番号	36	撮影日	H25.9.13
	施設名	登山道状況 岩場		
	緯度	35.871867		
	経度	138.625933		
	概況	健全である。		

	写真番号	37	撮影日	H25.9.12
	施設名	金峰山山頂 標識		
	緯度	35.871500		
	経度	138.625300		
	概況	健全である。		
	写真番号	38	撮影日	H25.9.12
	施設名	道標		
	緯度	35.871117		
	経度	138.624867		
	概況	東信森林管理署 健全である。		
	写真番号	39	撮影日	H25.9.12
	施設名	鳥居		
	緯度	35.871117		
	経度	138.624850		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			