

	写真番号	1	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山口 標識		
	緯度	36.838667		
	経度	138.638733		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.835983		
	経度	138.647017		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山道渡渉		
	緯度	36.834383		
	経度	138.652083		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.18
	施設名	渡渉後尾根への登り口		
	緯度	36.833517		
	経度	138.652900		
	概況	少しわかりにくい		

	写真番号	5	撮影日	H25.10.18
	施設名	溪流状況		
	緯度	36.833500		
	経度	138.652883		
	概況	流木あり		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.18
	施設名	ロープ		
	緯度	36.833033		
	経度	138.652983		
	概況	連続して有り健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.18
	施設名	4合目道標		
	緯度	36.832617		
	経度	138.652883		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.10.18
	施設名	5合目		
	緯度	36.833033		
	経度	138.657350		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.10.18
	施設名	6合目		
	緯度	36.833450		
	経度	138.662417		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.10.18
	施設名	道標		
	緯度	36.833350		
	経度	138.664050		
	概況	尾根急登終わり 判読困難。		
	写真番号	11	撮影日	H25.10.18
	施設名	頂上台地の途中 沢 ワイヤー		
	緯度	36.836250		
	経度	138.668017		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.839717		
	経度	138.674883		
	概況	草原 健全である。		

	写真番号	13	撮影日	H25.10.18
	施設名	小赤沢分岐(和山分岐)道標・木道		
	緯度	36.842850		
	経度	138.679533		
	概況	健全である。		
	写真番号	14	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山口トイレ		
	緯度	36.854417		
	経度	138.663133		
	概況	健全である。		
	写真番号	15	撮影日	H25.10.19
	施設名	小赤沢登山道入口		
	緯度	36.854350		
	経度	138.663250		
	概況	登山者カード入れ 看板・標柱 健全である。		
	写真番号	16	撮影日	H25.10.19
	施設名	水飲み場・標識		
	緯度	36.852800		
	経度	138.670400		
	概況	判読困難。		

	写真番号	17	撮影日	H25.10.19
	施設名	玉切木道		
	緯度	36.851000		
	経度	138.678617		
	概況	健全である。		
	写真番号	18	撮影日	H25.10.19
	施設名	6合目道標・標識		
	緯度	36.848000		
	経度	138.679417		
	概況	標識は柱抜けている。		
	写真番号	19	撮影日	H25.10.19
	施設名	ロープ		
	緯度	36.845933		
	経度	138.678683		
	概況	健全である。		
	写真番号	20	撮影日	H25.10.19
	施設名	小赤沢へのクサリ		
	緯度	36.844267		
	経度	138.678133		
	概況	健全である。		

	写真番号	21	撮影日	H25.10.19
	施設名	頂上台地 木道・道標・案内図・ベンチ		
	緯度	36.843700		
	経度	138.677583		
	概況	健全である。		
	写真番号	22	撮影日	H25.10.18
	施設名	赤倉山分岐 道標・木道		
	緯度	36.840583		
	経度	138.683750		
	概況	健全である。		
	写真番号	23	撮影日	H25.10.18
	施設名	木道		
	緯度	36.842450		
	経度	138.687467		
	概況	破損している。		
	写真番号	24	撮影日	H25.10.18
	施設名	赤羽分岐 道標		
	緯度	36.844783		
	経度	138.689233		
	概況	健全である。		

	写真番号	25	撮影日	H25.10.18
	施設名	苗場山山頂 道標 三角点		
	緯度	36.845900		
	経度	138.690317		
	概況	健全である。		
	写真番号	26	撮影日	H25.10.18
	施設名	苗場山山頂ヒュッテ		
	緯度	36.845683		
	経度	138.690000		
	概況	健全である。		
	写真番号	27	撮影日	H25.10.19
	施設名	苗場神社		
	緯度	36.839533		
	経度	138.683500		
	概況	健全である。		
	写真番号	28	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標		
	緯度	36.837650		
	経度	138.683833		
	概況	健全である。		

	写真番号	29	撮影日	H25.10.19
	施設名	鞍部状況		
	緯度	36.828433		
	経度	138.684400		
	概況	健全である。		
	写真番号	30	撮影日	H25.10.19
	施設名	標識		
	緯度	36.816367		
	経度	138.687617		
	概況	健全である。		
	写真番号	31	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.810267		
	経度	138.694067		
	概況	健全である。		
	写真番号	32	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標 分岐		
	緯度	36.809000		
	経度	138.695967		
	概況	健全である。		

	写真番号	33	撮影日	H25.10.19
	施設名	赤倉山山頂 標識		
	緯度	36.808750		
	経度	138.695883		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			