

	写真番号	1	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山口 駐車場		
	緯度	35.695617		
	経度	137.751483		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山口 道標		
	緯度	35.695717		
	経度	137.751250		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.19
	施設名	今朝沢橋ゲート 注意看板		
	緯度	35.695033		
	経度	137.751183		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.19
	施設名	今朝沢林道分岐道標		
	緯度	35.694883		
	経度	137.751233		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.10.19
	施設名	木曾森林管理署 看板		
	緯度	35.694867		
	経度	137.751200		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.19
	施設名	今朝沢林道		
	緯度	35.694400		
	経度	137.750717		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.19
	施設名	今朝沢橋		
	緯度	35.693167		
	経度	137.749133		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.10.19
	施設名	今朝沢林道橋		
	緯度	35.693417		
	経度	137.751250		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.10.19
	施設名	今朝沢林道橋		
	緯度	35.693250		
	経度	137.752933		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.10.19
	施設名	今朝沢林道		
	緯度	35.692967		
	経度	137.754450		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.10.19
	施設名	今朝沢林道		
	緯度	35.691633		
	経度	137.756917		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.10.19
	施設名	今朝沢林道橋		
	緯度	35.689717		
	経度	137.757583		
	概況	健全である。		

	写真番号	13	撮影日	H25.10.19
	施設名	今朝沢林道道標		
	緯度	35.689433		
	経度	137.757417		
	概況	健全である。		
	写真番号	14	撮影日	H25.10.19
	施設名	今朝沢林道		
	緯度	35.688683		
	経度	137.757950		
	概況	排水 健全である。		
	写真番号	15	撮影日	H25.10.19
	施設名	今朝沢林道道標		
	緯度	35.689350		
	経度	137.764683		
	概況	健全である。		
	写真番号	16	撮影日	H25.10.19
	施設名	福柘沢登山口 分岐		
	緯度	35.689483		
	経度	137.764900		
	概況	健全である。		



写真番号	17	撮影日	H25.10.19
施設名	福栃沢登山口道標		
緯度	35.689550		
経度	137.764967		
概況	健全である。		



写真番号	18	撮影日	H25.10.19
施設名	福栃沢登山口道標		
緯度	35.689517		
経度	137.764967		
概況	健全である。		



写真番号	19	撮影日	H25.10.19
施設名	保安林看板		
緯度	35.689517		
経度	137.765000		
概況	健全である。		



写真番号	20	撮影日	H25.10.19
施設名	木曾森林管理署 看板		
緯度	35.689517		
経度	137.764983		
概況	健全である。		