



	写真番号	1	撮影日	H25.9.18
	施設名	道標・車止め		
	緯度	36.273117		
	経度	138.033150		
	概況	車道からの入口 健全である		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.19
	施設名	道標・公告		
	緯度	36.273183		
	経度	138.033167		
	概況	健全である		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.19
	施設名	柵出入口		
	緯度	36.273333		
	経度	138.034583		
	概況	健全である		
	写真番号	4	撮影日	H25.11.3
	施設名	橋梁		
	緯度	36.273567		
	経度	138.035900		
	概況	健全である		

	写真番号	5	撮影日	H25.9.19
	施設名	道標		
	緯度	36.273400		
	経度	138.037083		
	概況	健全である		
	写真番号	6	撮影日	H25.11.3
	施設名	看板		
	緯度	36.273350		
	経度	138.037150		
	概況	健全である		
	写真番号	7	撮影日	H25.11.3
	施設名	道標・看板		
	緯度	36.272917		
	経度	138.039183		
	概況	右側の道標の文字が上下逆さま		
	写真番号	8	撮影日	H25.11.3
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.274883		
	経度	138.039100		
	概況	健全である		

	写真番号	9	撮影日	H25.11.3
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.275283		
	経度	138.043083		
	概況	健全である		
	写真番号	10	撮影日	H25.11.3
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.274683		
	経度	138.044650		
	概況	健全である		
	写真番号	11	撮影日	H25.9.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.272217		
	経度	138.046867		
	概況	健全である		
	写真番号	12	撮影日	H25.9.19
	施設名	道標		
	緯度	36.271933		
	経度	138.048417		
	概況	合流部 健全である		

	写真番号	13	撮影日	H25.9.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.272483		
	経度	138.040183		
	概況	健全である		
	写真番号	14	撮影日	H25.9.19
	施設名	道標		
	緯度	36.270700		
	経度	138.044050		
	概況	健全である		
	写真番号	15	撮影日	H25.9.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.270467		
	経度	138.044950		
	概況	健全である		
	写真番号	16	撮影日	H25.11.3
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.271367		
	経度	138.049817		
	概況	健全である		

	写真番号	17	撮影日	H25.11.3
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.273000		
	経度	138.052017		
	概況	健全である		
	写真番号	18	撮影日	H25.11.3
	施設名	道標		
	緯度	36.272367		
	経度	138.055083		
	概況	健全である		
	写真番号	19	撮影日	H25.9.19
	施設名	道標		
	緯度	36.271850		
	経度	138.061333		
	概況	健全である		
	写真番号	20	撮影日	H25.9.19
	施設名	道標		
	緯度	36.271317		
	経度	138.064683		
	概況	合流部 健全である		

	写真番号	21	撮影日	H25.9.19
	施設名	鳥居・社		
	緯度	36.272050		
	経度	138.066083		
	概況	健全である		
	写真番号	22	撮影日	H25.11.3
	施設名	道標		
	緯度	36.272183		
	経度	138.066050		
	概況	健全である		
	写真番号	23	撮影日	H25.11.3
	施設名	道標		
	緯度	36.272467		
	経度	138.066900		
	概況	合流部 健全である		
	写真番号	24	撮影日	H25.11.3
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.272550		
	経度	138.065467		
	概況	健全である		

	写真番号	25	撮影日	H25.11.3
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.273167		
	経度	138.069017		
	概況	健全である		
	写真番号	26	撮影日	H25.9.18
	施設名	道標		
	緯度	36.273417		
	経度	138.069583		
	概況	健全である		
	写真番号	27	撮影日	H25.9.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.273200		
	経度	138.069583		
	概況	トラロープ 健全である		
	写真番号	28	撮影日	H25.11.3
	施設名	道標		
	緯度	36.273267		
	経度	138.069617		
	概況	健全である		

	写真番号	29	撮影日	H25.11.3
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.273083		
	経度	138.071350		
	概況	支障木伐採 健全である		
	写真番号	30	撮影日	H25.11.3
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.272450		
	経度	138.072750		
	概況	健全である		
	写真番号	31	撮影日	H25.11.3
	施設名	道標		
	緯度	36.271517		
	経度	138.074217		
	概況	健全である		
	写真番号	32	撮影日	H25.11.3
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.269833		
	経度	138.076267		
	概況	健全である		

	写真番号	33	撮影日	H25.11.3
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.268450		
	経度	138.077750		
	概況	林道との合流部 健全である		
	写真番号	34	撮影日	H25.11.3
	施設名	道標		
	緯度	36.268133		
	経度	138.078000		
	概況	健全である		
	写真番号	35	撮影日	H25.11.3
	施設名	ゲート・看板		
	緯度	36.268133		
	経度	138.078067		
	概況	健全である		
	写真番号	36	撮影日	H25.11.3
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.266050		
	経度	138.079600		
	概況	健全である		

	写真番号	37	撮影日	H25.11.3
	施設名	道標		
	緯度	36.264300		
	経度	138.080800		
	概況	健全である		
	写真番号	38	撮影日	H25.11.3
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.261883		
	経度	138.082733		
	概況	健全である		
	写真番号	39	撮影日	H25.11.3
	施設名	道標		
	緯度	36.260600		
	経度	138.081150		
	概況	健全である		
	写真番号	40	撮影日	H25.11.6
	施設名	林道合流部・標識		
	緯度	36.267850		
	経度	138.078850		
	概況	健全である		

	写真番号	41	撮影日	H25.11.6
	施設名	林道状況		
	緯度	36.263983		
	経度	138.084383		
	概況	健全である		
	写真番号	42	撮影日	H25.11.6
	施設名	林道状況		
	緯度	36.262517		
	経度	138.083917		
	概況	健全である		
	写真番号	43	撮影日	H25.11.6
	施設名	林道分岐・看板		
	緯度	36.262550		
	経度	138.086733		
	概況	健全である		
	写真番号	44	撮影日	H25.11.6
	施設名	標識		
	緯度	36.262533		
	経度	138.086717		
	概況	健全である		

	写真番号	45	撮影日	H25.11.3
	施設名	標識		
	緯度	36.259367		
	経度	138.078867		
	概況	健全である		
	写真番号	46	撮影日	H25.11.3
	施設名	駐車場・トイレ		
	緯度	36.252867		
	経度	138.079383		
	概況	健全である		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			