

	写真番号	1	撮影日	H25.11.1
	施設名	車坂峠駐車場		
	緯度	36.405267		
	経度	138.469350		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.11.1
	施設名	案内図		
	緯度	36.404617		
	経度	138.469967		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.11.1
	施設名	道標 中・表コース分岐		
	緯度	36.404500		
	経度	138.470500		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.11.1
	施設名	中コース入口		
	緯度	36.405150		
	経度	138.469767		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.11.1
	施設名	中コース道標 木階段		
	緯度	36.405650		
	経度	138.474133		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.11.1
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.405017		
	経度	138.480117		
	概況	表土流出跡あり		
	写真番号	7	撮影日	H25.11.1
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.402100		
	経度	138.484483		
	概況	雨水流路による侵食あり		
	写真番号	8	撮影日	H25.11.1
	施設名	道標 中・表コース分岐		
	緯度	36.401083		
	経度	138.488700		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.11.1
	施設名	表コース登山道状況		
	緯度	36.401950		
	経度	138.482367		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.11.1
	施設名	槍ヶ鞘シェルター		
	緯度	36.400483		
	経度	138.487267		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.11.1
	施設名	トーミの頭		
	緯度	36.401700		
	経度	138.489800		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.11.1
	施設名	トーミの頭頂上のアンカー		
	緯度	36.401783		
	経度	138.489817		
	概況	健全である。		

	写真番号	13	撮影日	H25.11.1
	施設名	草すべり分岐		
	緯度	36.401967		
	経度	138.489533		
	概況	健全である。		
	写真番号	14	撮影日	H25.11.1
	施設名	草すべり上部 登山道状況		
	緯度	36.402250		
	経度	138.490400		
	概況	健全である。		
	写真番号	15	撮影日	H25.11.1
	施設名	草すべり 登山道状況		
	緯度	36.401367		
	経度	138.492100		
	概況	健全である。		
	写真番号	16	撮影日	H25.10.31
	施設名	道標 草すべり分岐		
	緯度	36.401917		
	経度	138.497300		
	概況	健全である。		

	写真番号	17	撮影日	H25.11.1
	施設名	黒斑山頂上 標識		
	緯度	36.404800		
	経度	138.488617		
	概況	健全である。		
	写真番号	18	撮影日	H25.11.1
	施設名	蛇骨岳頂上 標識		
	緯度	36.413367		
	経度	138.492083		
	概況	健全である。		
	写真番号	19	撮影日	H25.11.1
	施設名	仙人岳頂上 標識		
	緯度	36.414000		
	経度	138.497083		
	概況	健全である。		
	写真番号	20	撮影日	H25.11.1
	施設名	道標 Jバンド		
	緯度	36.414267		
	経度	138.503367		
	概況	健全である。		

	写真番号	21	撮影日	H25.11.1
	施設名	Jバンド 標識		
	緯度	36.414750		
	経度	138.504267		
	概況	健全である。		
	写真番号	22	撮影日	H25.11.1
	施設名	Jバンド下 ペンキ目印		
	緯度	36.414383		
	経度	138.503717		
	概況	健全である。		
	写真番号	23	撮影日	H25.11.1
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.412433		
	経度	138.504283		
	概況	健全である。		
	写真番号	24	撮影日	H25.10.31
	施設名	道標 分岐		
	緯度	36.406500		
	経度	138.502083		
	概況	健全である。		