

	写真番号	1	撮影日	H25.10.3
	施設名	道標		
	緯度	36.225183		
	経度	138.107250		
	概況	健全である		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.3
	施設名	道標		
	緯度	36.225133		
	経度	138.107417		
	概況	健全である		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.3
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.224883		
	経度	138.111383		
	概況	健全である		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.3
	施設名	道標		
	緯度	36.224883		
	経度	138.111417		
	概況	健全である		

	写真番号 5	撮影日	H25.10.3
施設名	道標		
緯度	36.222433		
経度	138.114550		
概況	健全である		
	写真番号 6	撮影日	H25.10.3
施設名	登山道状況		
緯度	36.221950		
経度	138.114600		
概況	健全である		
	写真番号 7	撮影日	H25.10.3
施設名	道標		
緯度	36.220667		
経度	138.113433		
概況	健全である		
	写真番号 8	撮影日	H25.10.3
施設名	登山道状況		
緯度	36.220667		
経度	138.113433		
概況	健全である		

路線名: エボシ岩線

路線番号: 21

	写真番号	9	撮影日	H25.10.3
	施設名	柵		
	緯度	36.218633		
	経度	138.115317		
	概況	健全である		
	写真番号	10	撮影日	H25.10.3
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.216567		
	経度	138.119567		
	概況	健全である		
	写真番号	11	撮影日	H25.10.3
	施設名	道標		
	緯度	36.216600		
	経度	138.119583		
	概況	健全である		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			