

	写真番号	1	撮影日	H25.10.21
	施設名	小浅間登り口 トイレ		
	緯度	36.403833		
	経度	138.569517		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.21
	施設名	登山口 登山者カード入れ・案内図		
	緯度	36.403983		
	経度	138.569533		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.21
	施設名	登山口 噴火シェルター		
	緯度	36.404150		
	経度	138.568917		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.21
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.406683		
	経度	138.560233		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.10.21
	施設名	スピーカー 火山情報用		
	緯度	36.406883		
	経度	138.558317		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.21
	施設名	道標		
	緯度	36.407850		
	経度	138.557767		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.21
	施設名	東西峰分岐 道標		
	緯度	36.408767		
	経度	138.560400		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.10.21
	施設名	東峰山頂 標識		
	緯度	36.408900		
	経度	138.562067		
	概況	健全である。		

路線名：小浅間山線(仮称)

路線番号：26

	写真番号	9	撮影日	H25.10.21
	施設名	西峰山頂		
	緯度	36.409517		
	経度	138.560083		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			