



写真番号	1	撮影日	H25.10.12
施設名	登山口 道標		
緯度	36.813800		
経度	138.175600		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.10.12
施設名	休憩所		
緯度	36.813833		
経度	138.175317		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.10.12
施設名	登山道入口 道標		
緯度	36.813900		
経度	138.175300		
概況	健全である。		




写真番号	4	撮影日	H25.10.12
施設名	道標		
緯度	36.812817		
経度	138.172567		
概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.10.12
	施設名	木道		
	緯度	36.812600		
	経度	138.172200		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.12
	施設名	丸太階段		
	緯度	36.812017		
	経度	138.167967		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.12
	施設名	道標 保安林看板		
	緯度	36.811983		
	経度	138.167633		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.10.12
	施設名	道標		
	緯度	36.812433		
	経度	138.161150		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.10.12
	施設名	道標(工事中) 制限ロープ		
	緯度	36.812667		
	経度	138.160517		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.10.12
	施設名	工事中 通行禁止		
	緯度	36.812767		
	経度	138.160483		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.10.12
	施設名	林道(迂回路)		
	緯度	36.816600		
	経度	138.154217		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.10.12
	施設名	道標		
	緯度	36.815300		
	経度	138.153267		
	概況	健全である。		

	写真番号	13	撮影日	H25.10.12
	施設名	道標		
	緯度	36.813817		
	経度	138.152267		
	概況	健全である。		
	写真番号	14	撮影日	H25.10.12
	施設名	夫婦岩 標識		
	緯度	36.813883		
	経度	138.151367		
	概況	健全である。		
	写真番号	15	撮影日	H25.10.12
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.815283		
	経度	138.143133		
	概況	健全である。		
	写真番号	16	撮影日	H25.10.12
	施設名	日出岩 標識		
	緯度	36.815867		
	経度	138.141600		
	概況	健全である。		

	写真番号	17	撮影日	H25.10.12
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.815917		
	経度	138.139467		
	概況	健全である。		
	写真番号	18	撮影日	H25.10.12
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.816667		
	経度	138.133900		
	概況	健全である。		
	写真番号	19	撮影日	H25.10.12
	施設名	道標		
	緯度	36.816767		
	経度	138.133283		
	概況	支柱折れている		
	写真番号	20	撮影日	H25.10.12
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.816217		
	経度	138.131717		
	概況	健全である。		

	写真番号	21	撮影日	H25.10.12
	施設名	9合目 標識		
	緯度	36.815850		
	経度	138.128883		
	概況	健全である。		
	写真番号	22	撮影日	H25.10.12
	施設名	合流点 道標		
	緯度	36.816000		
	経度	138.128083		
	概況	健全である。		
	写真番号	23	撮影日	H25.10.12
	施設名	黒姫山山頂		
	緯度	36.813500		
	経度	138.127167		
	概況	健全である。		
	写真番号	24	撮影日	H25.10.12
	施設名	道標 分岐		
	緯度	36.811867		
	経度	138.125483		
	概況	支柱傾いている。		

	写真番号	25	撮影日	H25.10.12
	施設名	道標 分岐		
	緯度	36.813950		
	経度	138.121133		
	概況	健全である。		
	写真番号	26	撮影日	H25.10.13
	施設名	道標		
	緯度	36.814917		
	経度	138.111333		
	概況	健全である。		
	写真番号	27	撮影日	H25.10.13
	施設名	岩場道標		
	緯度	36.817733		
	経度	138.107383		
	概況	健全である。		
	写真番号	28	撮影日	H25.10.13
	施設名	道標		
	緯度	36.818817		
	経度	138.107183		
	概況	健全である。		

	写真番号	29	撮影日	H25.10.13
	施設名	丸太橋		
	緯度	36.819867		
	経度	138.103600		
	概況	健全である。		
	写真番号	30	撮影日	H25.10.13
	施設名	道標分岐		
	緯度	36.818900		
	経度	138.103200		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			