

	写真番号	1	撮影日	H25.8.28
	施設名	看板		
	緯度	36.560367		
	経度	137.730183		
	概況	健全である		
	写真番号	2	撮影日	H25.8.28
	施設名	注意看板 登山者カード入れ		
	緯度	36.560400		
	経度	137.730133		
	概況	健全である		
	写真番号	3	撮影日	H25.8.28
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.560833		
	経度	137.730067		
	概況	健全である		
	写真番号	4	撮影日	H25.8.28
	施設名	水切り		
	緯度	36.561367		
	経度	137.729983		
	概況	健全である		

	写真番号	5	撮影日	H25.8.28
	施設名	木段		
	緯度	36.561300		
	経度	137.730067		
	概況	健全である		
	写真番号	6	撮影日	H25.8.28
	施設名	木段		
	緯度	36.561067		
	経度	137.731433		
	概況	健全である		
	写真番号	7	撮影日	H25.8.28
	施設名	モミジ坂		
	緯度	36.561400		
	経度	137.731567		
	概況	破損・落下している		
	写真番号	8	撮影日	H25.8.28
	施設名	ハツ見ベンチ		
	緯度	36.564750		
	経度	137.733117		
	概況	健全である		

	写真番号	9	撮影日	H25.8.28
	施設名	注意		
	緯度	36.567433		
	経度	137.734550		
	概況	健全である		
	写真番号	10	撮影日	H25.8.28
	施設名	ケルン		
	緯度	36.567900		
	経度	137.734350		
	概況	健全である		
	写真番号	11	撮影日	H25.8.28
	施設名	黄看板		
	緯度	36.568367		
	経度	137.734483		
	概況	健全である		
	写真番号	12	撮影日	H25.8.28
	施設名	ネット		
	緯度	36.569600		
	経度	137.735617		
	概況	健全である		

	写真番号	13	撮影日	H25.8.28
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.571783		
	経度	137.738350		
	概況	健全である		
	写真番号	14	撮影日	H25.8.28
	施設名	石畳		
	緯度	36.577683		
	経度	137.742283		
	概況	破損・落下している		
	写真番号	15	撮影日	H25.8.28
	施設名	水平道		
	緯度	36.579583		
	経度	137.741450		
	概況	健全である		
	写真番号	16	撮影日	H25.8.28
	施設名	水平岬		
	緯度	36.580167		
	経度	137.740550		
	概況	健全である		

	写真番号	17	撮影日	H25.8.28
	施設名	包優岬		
	緯度	36.581017		
	経度	137.740650		
	概況	健全である		
	写真番号	18	撮影日	H25.8.28
	施設名	石ベンチ		
	緯度	36.582400		
	経度	137.741083		
	概況	健全である		
	写真番号	19	撮影日	H25.8.28
	施設名	アザミ沢 標柱		
	緯度	36.583433		
	経度	137.740700		
	概況	健全である		
	写真番号	20	撮影日	H25.8.28
	施設名	黄金岬		
	緯度	36.583467		
	経度	137.739850		
	概況	健全である		

	写真番号	21	撮影日	H25.8.28
	施設名	注意		
	緯度	36.584683		
	経度	137.738833		
	概況	健全である		
	写真番号	22	撮影日	H25.8.28
	施設名	ガレ場 くさり		
	緯度	36.585500		
	経度	137.738150		
	概況	健全である		
	写真番号	23	撮影日	H25.8.28
	施設名	くさり場中間 注意		
	緯度	36.585133		
	経度	137.737983		
	概況	健全である		
	写真番号	24	撮影日	H25.8.28
	施設名	注意		
	緯度	36.585100		
	経度	137.737833		
	概況	健全である		

	写真番号	25	撮影日	H25.8.28
	施設名	富士見坂		
	緯度	36.585233		
	経度	137.736617		
	概況	健全である		
	写真番号	26	撮影日	H25.8.28
	施設名	鉄砲坂		
	緯度	36.586333		
	経度	137.735717		
	概況	健全である		
	写真番号	27	撮影日	H25.8.28
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.587000		
	経度	137.736083		
	概況	健全である		
	写真番号	28	撮影日	H25.8.28
	施設名	山荘道標		
	緯度	36.587850		
	経度	137.735517		
	概況	健全である		

	写真番号	29	撮影日	H25.8.28
	施設名	道標		
	緯度	36.587833		
	経度	137.735433		
	概況	緑規制ロープ 健全である		
	写真番号	30	撮影日	H25.8.28
	施設名	テント場 標識		
	緯度	36.587867		
	経度	137.735417		
	概況	緑規制ロープ 健全である		
	写真番号	31	撮影日	H25.8.28
	施設名	キャンプ場 標識		
	緯度	36.587850		
	経度	137.735450		
	概況	健全である		
	写真番号	32	撮影日	H25.8.28
	施設名	キャンプ場標識		
	緯度	36.587850		
	経度	137.735450		
	概況	健全である		