

	写真番号	1	撮影日	H25.10.18
	施設名	車道からの入口部 道標		
	緯度	36.770150		
	経度	138.091500		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.18
	施設名	道標		
	緯度	36.770300		
	経度	138.094183		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.18
	施設名	道標 分岐		
	緯度	36.760633		
	経度	138.108600		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.18
	施設名	木道		
	緯度	36.754783		
	経度	138.111133		
	概況	健全である。		



	写真番号	5	撮影日	H25.10.18
	施設名	道標		
	緯度	36.753267		
	経度	138.113133		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.18
	施設名	道標		
	緯度	36.752633		
	経度	138.113250		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.18
	施設名	道標		
	緯度	36.749950		
	経度	138.114750		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.10.18
	施設名	道標		
	緯度	36.746850		
	経度	138.120600		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.10.18
	施設名	瑪瑙山山頂 標柱		
	緯度	36.746100		
	経度	138.120533		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.10.18
	施設名	道標		
	緯度	36.745950		
	経度	138.120583		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.10.18
	施設名	道標		
	緯度	36.740117		
	経度	138.133650		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.10.18
	施設名	飯綱山山頂		
	緯度	36.739383		
	経度	138.133583		
	概況	健全である。		



路線名：戸隠牧場一の鳥居線

路線番号：33

	写真番号	13	撮影日	H25.10.20
	施設名	道標分岐		
	緯度	36.736233		
	経度	138.128983		
	概況	健全である。		
	写真番号	14	撮影日	H25.10.20
	施設名	クサリ		
	緯度	36.733367		
	経度	138.126900		
	概況	健全である。		
	写真番号	15	撮影日	H25.10.20
	施設名	道標・看板		
	緯度	36.731667		
	経度	138.125550		
	概況	健全である。		
	写真番号	16	撮影日	H25.10.20
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.727850		
	経度	138.125733		
	概況	健全である。		

	写真番号	17	撮影日	H25.10.20
	施設名	一の鳥居跡地 標柱		
	緯度	36.722933		
	経度	138.126200		
	概況	健全である。		
	写真番号	18	撮影日	H25.10.20
	施設名	鳥居		
	緯度	36.720550		
	経度	138.126117		
	概況	健全である。		
	写真番号	19	撮影日	H25.10.20
	施設名	登山口 鳥居		
	緯度	36.719367		
	経度	138.126550		
	概況	健全である。		
	写真番号	20	撮影日	H25.10.20
	施設名	トイレ全景		
	緯度	36.711367		
	経度	138.124233		
	概況	健全である。		