

	写真番号	1	撮影日	H25.9.6
	施設名	横尾山荘全景		
	緯度	36.293383		
	経度	137.699067		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.6
	施設名	道標		
	緯度	36.293900		
	経度	137.699117		
	概況	登山道入口 健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.6
	施設名	階段		
	緯度	36.294317		
	経度	137.700283		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.6
	施設名	階段		
	緯度	36.294467		
	経度	137.703067		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.9.6
	施設名	階段		
	緯度	36.294233		
	経度	137.704067		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.9.6
	施設名	槍見台・ベンチ		
	緯度	36.294033		
	経度	137.704233		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.9.6
	施設名	階段		
	緯度	36.293183		
	経度	137.708783		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.9.6
	施設名	階段		
	緯度	36.293933		
	経度	137.711300		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.9.6
	施設名	階段		
	緯度	36.294333		
	経度	137.714600		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.9.6
	施設名	木段		
	緯度	36.295867		
	経度	137.719583		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.9.6
	施設名	木段		
	緯度	36.295867		
	経度	137.720383		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.9.6
	施設名	道標		
	緯度	36.295883		
	経度	137.721000		
	概況	合流地点。 文字かすれている。		