

	写真番号	1	撮影日	H25.9.21
	施設名	パノラマ入り口		
	緯度	36.278450		
	経度	137.689333		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.21
	施設名	丸太橋		
	緯度	36.279983		
	経度	137.683433		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.21
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.280817		
	経度	137.682150		
	概況	雪崩による流木を伐採してある。 健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.21
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.282950		
	経度	137.677917		
	概況	健全である。		

路線名：新村橋涸沢線

路線番号：37

	写真番号	5	撮影日	H25.9.21
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.287200		
	経度	137.678517		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.9.21
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.290683		
	経度	137.676867		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.9.21
	施設名	道標 分岐		
	緯度	36.295317		
	経度	137.676300		
	概況	修復跡あり。		
	写真番号	8	撮影日	H25.9.21
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.294150		
	経度	137.675217		
	概況	稜線の道。 健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.9.21
	施設名	岩場 ロープ		
	緯度	36.294250		
	経度	137.669817		
	概況	足場狭い。		
	写真番号	10	撮影日	H25.9.21
	施設名	沢 ロープ		
	緯度	36.294250		
	経度	137.669600		
	概況	足場狭い。		
	写真番号	11	撮影日	H25.9.21
	施設名	栈道		
	緯度	36.293850		
	経度	137.667417		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.9.21
	施設名	栈道・ロープ		
	緯度	36.293600		
	経度	137.666300		
	概況	健全である。		

	写真番号	13	撮影日	H25.9.21
	施設名	道標 パノラマコー分岐		
	緯度	36.293850		
	経度	137.663450		
	概況	健全である。		
	写真番号	14	撮影日	H25.9.21
	施設名	涸沢ヒュッテ		
	緯度	36.293917		
	経度	137.663083		
	概況	健全である。		
	写真番号	15	撮影日	H25.9.21
	施設名	涸沢小屋		
	緯度	36.295350		
	経度	137.660483		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			