

	写真番号	1	撮影日	H25.10.19
	施設名	福栃沢登山口		
	緯度	35.689483		
	経度	137.764900		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.19
	施設名	福栃沢登山口道標		
	緯度	35.689517		
	経度	137.764967		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.19
	施設名	保安林看板		
	緯度	35.689517		
	経度	137.765000		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.19
	施設名	木曽森林管理署 看板		
	緯度	35.689517		
	経度	137.764983		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.10.19
	施設名	福柄沢登山口		
	緯度	35.689550		
	経度	137.764950		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.19
	施設名	丸太階段(堰堤横)		
	緯度	35.689083		
	経度	137.765467		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.689233		
	経度	137.765650		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.10.19
	施設名	丸太階段		
	緯度	35.689433		
	経度	137.766167		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.10.19
	施設名	丸太階段		
	緯度	35.689533		
	経度	137.766500		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.689217		
	経度	137.767933		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.689017		
	経度	137.768867		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.10.19
	施設名	丸太階段		
	緯度	35.689333		
	経度	137.769233		
	概況	健全である。		



	写真番号	13	撮影日	H25.10.19
	施設名	下の水場		
	緯度	35.689383		
	経度	137.769317		
	概況	健全である。		
	写真番号	14	撮影日	H25.10.19
	施設名	水場標識		
	緯度	35.689350		
	経度	137.769350		
	概況	落下		
	写真番号	15	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標		
	緯度	35.689333		
	経度	137.769350		
	概況	落下		
	写真番号	16	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.689417		
	経度	137.770050		
	概況	健全である。		

	写真番号	17	撮影日	H25.10.19
	施設名	丸太階段(古い)		
	緯度	35.689050		
	経度	137.770717		
	概況	健全である。		
	写真番号	18	撮影日	H25.10.19
	施設名	下のコル道標 看板		
	緯度	35.689017		
	経度	137.771550		
	概況	落下・判読不可能。		
	写真番号	19	撮影日	H25.10.19
	施設名	丸太階段(古い)		
	緯度	35.688633		
	経度	137.771850		
	概況	健全である。		
	写真番号	20	撮影日	H25.10.19
	施設名	丸太土留(古い)		
	緯度	35.688317		
	経度	137.772267		
	概況	健全である。		

	写真番号	21	撮影日	H25.10.19
	施設名	しゃくなげの尾根 道標		
	緯度	35.688100		
	経度	137.772433		
	概況	健全である。		
	写真番号	22	撮影日	H25.10.19
	施設名	やせ馬の背 道標		
	緯度	35.687800		
	経度	137.772750		
	概況	健全である。		
	写真番号	23	撮影日	H25.10.19
	施設名	丸太階段(古い)		
	緯度	35.687717		
	経度	137.772800		
	概況	健全である。		
	写真番号	24	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.687067		
	経度	137.773233		
	概況	健全である。		

	写真番号	25	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標		
	緯度	35.685833		
	経度	137.774567		
	概況	落下		
	写真番号	26	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.685567		
	経度	137.775400		
	概況	健全である。		
	写真番号	27	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.685017		
	経度	137.775833		
	概況	健全である。		
	写真番号	28	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.683633		
	経度	137.777600		
	概況	健全である。		

	写真番号	29	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.682867		
	経度	137.778700		
	概況	健全である。		
	写真番号	30	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標		
	緯度	35.682367		
	経度	137.779150		
	概況	判読不能		
	写真番号	31	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標(振返り)		
	緯度	35.681567		
	経度	137.780367		
	概況	健全である。		
	写真番号	32	撮影日	H25.10.19
	施設名	丸太階段(古い)		
	緯度	35.681383		
	経度	137.780900		
	概況	健全である。		

	写真番号	33	撮影日	H25.10.19
	施設名	展望台標識		
	緯度	35.681067		
	経度	137.781700		
	概況	健全である。		
	写真番号	34	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.680583		
	経度	137.782683		
	概況	健全である。		
	写真番号	35	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.680500		
	経度	137.783700		
	概況	表流水侵食		
	写真番号	36	撮影日	H25.10.19
	施設名	丸太階段		
	緯度	35.680300		
	経度	137.783917		
	概況	崩壊・流出		

	写真番号	37	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標		
	緯度	35.679950		
	経度	137.785083		
	概況	判読不能		
	写真番号	38	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況(笹刈り)		
	緯度	35.679850		
	経度	137.785283		
	概況	健全である。		
	写真番号	39	撮影日	H25.10.19
	施設名	丸太階段(古い)		
	緯度	35.679700		
	経度	137.785300		
	概況	表流水侵食		
	写真番号	40	撮影日	H25.10.19
	施設名	丸太階段		
	緯度	35.679517		
	経度	137.785633		
	概況	健全である。		

	写真番号	41	撮影日	H25.10.19
	施設名	上の水場		
	緯度	35.679600		
	経度	137.786367		
	概況	健全である。		
	写真番号	42	撮影日	H25.10.19
	施設名	水場への道		
	緯度	35.679333		
	経度	137.786283		
	概況	健全である。		
	写真番号	43	撮影日	H25.10.19
	施設名	水場分岐		
	緯度	35.679367		
	経度	137.785867		
	概況	健全である。		
	写真番号	44	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標と水場標識		
	緯度	35.679383		
	経度	137.785850		
	概況	健全である。		

	写真番号	45	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標		
	緯度	35.678417		
	経度	137.786650		
	概況	落下		
	写真番号	46	撮影日	H25.10.19
	施設名	丸太栈道(古い)		
	緯度	35.678250		
	経度	137.786667		
	概況	健全である。		
	写真番号	47	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標		
	緯度	35.678100		
	経度	137.787150		
	概況	健全である。		
	写真番号	48	撮影日	H25.10.19
	施設名	丸太階段(古い)		
	緯度	35.678067		
	経度	137.788333		
	概況	健全である。		

	写真番号	49	撮影日	H25.10.19
	施設名	丸太階段		
	緯度	35.677850		
	経度	137.788367		
	概況	健全である。		
	写真番号	50	撮影日	H25.10.19
	施設名	なぎ上部、危険表示テープ		
	緯度	35.677783		
	経度	137.788333		
	概況	土砂崩落		
	写真番号	51	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標		
	緯度	35.677617		
	経度	137.788800		
	概況	落下		
	写真番号	52	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.677650		
	経度	137.789117		
	概況	表流水侵食		

	写真番号	53	撮影日	H25.10.19
	施設名	福桁山横巻 標識		
	緯度	35.677667		
	経度	137.789450		
	概況	落下		
	写真番号	54	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.677667		
	経度	137.789617		
	概況	健全である。		
	写真番号	55	撮影日	H25.10.19
	施設名	標識(振返り)		
	緯度	35.677867		
	経度	137.791033		
	概況	健全である。		
	写真番号	56	撮影日	H25.10.19
	施設名	丸太栈道		
	緯度	35.677800		
	経度	137.790983		
	概況	破損・崩壊		

	写真番号	57	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.677617		
	経度	137.792400		
	概況	健全である。		
	写真番号	58	撮影日	H25.10.19
	施設名	丸太はしご		
	緯度	35.677650		
	経度	137.793167		
	概況	破損・崩壊		
	写真番号	59	撮影日	H25.10.18
	施設名	百越小屋		
	緯度	35.677567		
	経度	137.793850		
	概況	健全である。		
	写真番号	60	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.677667		
	経度	137.794083		
	概況	谷側崩落斜面		

	写真番号	61	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.677217		
	経度	137.795167		
	概況	健全である。		
	写真番号	62	撮影日	H25.10.18
	施設名	丸太階段		
	緯度	35.677183		
	経度	137.795833		
	概況	破損・流出		
	写真番号	63	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.677100		
	経度	137.795917		
	概況	表流水侵食		
	写真番号	64	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.676883		
	経度	137.796483		
	概況	健全である。		

	写真番号	65	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.677083		
	経度	137.797200		
	概況	表流水侵食		
	写真番号	66	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.677233		
	経度	137.797817		
	概況	表流水侵食		
	写真番号	67	撮影日	H25.10.18
	施設名	丸太階段(古い)		
	緯度	35.677317		
	経度	137.797950		
	概況	健全である。		
	写真番号	68	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.677383		
	経度	137.798067		
	概況	表流水侵食		

	写真番号	69	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山道状況(赤ペイント)		
	緯度	35.677517		
	経度	137.798467		
	概況	健全である。		
	写真番号	70	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.678250		
	経度	137.799967		
	概況	健全である。		
	写真番号	71	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.679017		
	経度	137.801667		
	概況	健全である。		
	写真番号	72	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.679300		
	経度	137.802650		
	概況	健全である。		

	写真番号	73	撮影日	H25.10.18
	施設名	山頂部道標		
	緯度	35.679417		
	経度	137.803233		
	概況	判読不可能。		
	写真番号	74	撮影日	H25.10.18
	施設名	越百山、山頂道標		
	緯度	35.679400		
	経度	137.803250		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			