

	写真番号	1	撮影日	H25.9.22
	施設名	道標		
	緯度	36.275217		
	経度	137.743433		
	概況	合流地点。 健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.22
	施設名	階段		
	緯度	36.281017		
	経度	137.740217		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.22
	施設名	橋		
	緯度	36.283067		
	経度	137.737933		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.22
	施設名	道標・階段		
	緯度	36.285717		
	経度	137.733967		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.9.22
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.286883		
	経度	137.729850		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.9.22
	施設名	道標		
	緯度	36.287000		
	経度	137.729700		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.9.22
	施設名	道標		
	緯度	36.287550		
	経度	137.728267		
	概況	分岐。 健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.9.22
	施設名	階段		
	緯度	36.287600		
	経度	137.727417		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.9.22
	施設名	道標		
	緯度	36.288067		
	経度	137.726300		
	概況	合流地点。 健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			