

	写真番号	1	撮影日	H25.8.26
	施設名	道標・看板 登山口		
	緯度	36.238767		
	経度	137.615467		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.8.26
	施設名	松本砂防工事事務所 看板		
	緯度	36.235617		
	経度	137.608950		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.8.26
	施設名	木橋		
	緯度	36.235667		
	経度	137.608150		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.8.26
	施設名	丸太橋		
	緯度	36.235817		
	経度	137.603800		
	概況	補強あり。 健全である。		



	写真番号	5	撮影日	H25.8.26
	施設名	階段・ハンゴ		
	緯度	36.235967		
	経度	137.602700		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.8.26
	施設名	パイプ橋・ロープ		
	緯度	36.235300		
	経度	137.598217		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.8.26
	施設名	ハンゴ		
	緯度	36.235517		
	経度	137.598067		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.8.26
	施設名	ハンゴ		
	緯度	36.235333		
	経度	137.597017		
	概況	健全である。		



	写真番号	9	撮影日	H25.8.26
	施設名	ハンゴ		
	緯度	36.234683		
	経度	137.595300		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.8.26
	施設名	パイプ柵・クサリ		
	緯度	36.234883		
	経度	137.594750		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.8.26
	施設名	ワイヤー		
	緯度	36.235033		
	経度	137.594500		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.8.26
	施設名	焼岳小屋		
	緯度	36.236883		
	経度	137.594183		
	概況	健全である。		



	写真番号	13	撮影日	H25.8.26
	施設名	道標		
	緯度	36.236250		
	経度	137.593133		
	概況	健全である。		
	写真番号	14	撮影日	H25.8.26
	施設名	道標		
	緯度	36.233183		
	経度	137.590800		
	概況	落下している。		
	写真番号	15	撮影日	H25.8.26
	施設名	道標 分岐		
	緯度	36.233450		
	経度	137.590967		
	概況	健全である。		
	写真番号	16	撮影日	H25.8.26
	施設名	看板		
	緯度	36.231650		
	経度	137.590650		
	概況	倒れている。		

	写真番号	17	撮影日	H25.8.26
	施設名	ペンキ目印		
	緯度	36.228283		
	経度	137.590167		
	概況	健全である。		
	写真番号	18	撮影日	H25.8.26
	施設名	ペンキ目印		
	緯度	36.228433		
	経度	137.590017		
	概況	健全である。		
	写真番号	19	撮影日	H25.8.26
	施設名	ペンキ目印		
	緯度	36.228667		
	経度	137.589633		
	概況	緑規制ロープ 落石に注意が必要。 健全である。		
	写真番号	20	撮影日	H25.8.26
	施設名	焼岳北峰頂上		
	緯度	36.228700		
	経度	137.589750		
	概況	健全である。		