

	写真番号	1	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標 登山道入口		
	緯度	36.119183		
	経度	137.615417		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.120233		
	経度	137.611317		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.120167		
	経度	137.609900		
	概況	文字かすれている。		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.120150		
	経度	137.607183		
	概況	朽ちている。		

	写真番号	5	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.120417		
	経度	137.605533		
	概況	新設。 健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.9.10
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.120450		
	経度	137.603500		
	概況	笹が茂っている。 健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.9.10
	施設名	丸太橋		
	緯度	36.120067		
	経度	137.601133		
	概況	朽ちている。		
	写真番号	8	撮影日	H25.9.10
	施設名	丸太橋		
	緯度	36.120033		
	経度	137.600783		
	概況	健全である。		


	写真番号	9	撮影日	H25.9.10
	施設名	三本滝分岐		
	緯度	36.119167		
	経度	137.595850		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.9.10
	施設名	進入禁止標識		
	緯度	36.119167		
	経度	137.595933		
	概況	見えにくい。		
	写真番号	11	撮影日	H25.9.10
	施設名	ロープ		
	緯度	36.119183		
	経度	137.595900		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.9.10
	施設名	三本滝下橋		
	緯度	36.119050		
	経度	137.595533		
	概況	健全である。		

	写真番号	13	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標 三本滝バス停分岐		
	緯度	36.118733		
	経度	137.595333		
	概況	健全である。		
	写真番号	14	撮影日	H25.9.10
	施設名	木道		
	緯度	36.118683		
	経度	137.595017		
	概況	落石跡あり。		
	写真番号	15	撮影日	H25.9.10
	施設名	階段・つり橋		
	緯度	36.118867		
	経度	137.594833		
	概況	健全である。		
	写真番号	16	撮影日	H25.9.10
	施設名	三本滝下つり橋		
	緯度	36.118817		
	経度	137.594583		
	概況	健全である。		

	写真番号	17	撮影日	H25.9.10
	施設名	木橋		
	緯度	36.116500		
	経度	137.597133		
	概況	健全である。		
	写真番号	18	撮影日	H25.9.10
	施設名	階段		
	緯度	36.116067		
	経度	137.597850		
	概況	健全である。		
	写真番号	19	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標 三本滝入り口		
	緯度	36.113850		
	経度	137.596950		
	概況	健全である。		
	写真番号	20	撮影日	H25.9.10
	施設名	バス停・駐車場		
	緯度	36.113133		
	経度	137.596933		
	概況	健全である。		

	写真番号	21	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.113150		
	経度	137.597000		
	概況	子りすの径入り口。 健全である。		
	写真番号	22	撮影日	H25.9.10
	施設名	木橋		
	緯度	36.112100		
	経度	137.597700		
	概況	健全である。		
	写真番号	23	撮影日	H25.9.10
	施設名	木道		
	緯度	36.111667		
	経度	137.598483		
	概況	新設。 健全である。		
	写真番号	24	撮影日	H25.9.10
	施設名	木道		
	緯度	36.110567		
	経度	137.598600		
	概況	約40m。 健全である。		

	写真番号	25	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.109533		
	経度	137.598733		
	概況	健全である。		
	写真番号	26	撮影日	H25.9.10
	施設名	木道		
	緯度	36.108317		
	経度	137.600483		
	概況	ぬかるみ対策。 健全である。		
	写真番号	27	撮影日	H25.9.10
	施設名	階段		
	緯度	36.106233		
	経度	137.604233		
	概況	健全である。		
	写真番号	28	撮影日	H25.9.10
	施設名	木道		
	緯度	36.105817		
	経度	137.605917		
	概況	ぬかるみ対策。 健全である。		

	写真番号	29	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.105917		
	経度	137.606100		
	概況	東大ヒュッテ入り口・バス停の表示がない分かりにくい。		
	写真番号	30	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.105750		
	経度	137.606833		
	概況	健全である。		
	写真番号	31	撮影日	H25.9.10
	施設名	木道		
	緯度	36.104250		
	経度	137.604833		
	概況	健全である。		
	写真番号	32	撮影日	H25.9.10
	施設名	木道		
	緯度	36.103933		
	経度	137.603683		
	概況	ぬかるみ対策。 健全である。		

	写真番号	33	撮影日	H25.9.10
	施設名	木道		
	緯度	36.106367		
	経度	137.608000		
	概況	一部腐食・破損している。		
	写真番号	34	撮影日	H25.9.10
	施設名	階段・看板		
	緯度	36.106750		
	経度	137.608650		
	概況	健全である。		
	写真番号	35	撮影日	H25.9.10
	施設名	木道		
	緯度	36.107117		
	経度	137.609050		
	概況	健全である。		
	写真番号	36	撮影日	H25.9.10
	施設名	案内図		
	緯度	36.107083		
	経度	137.609233		
	概況	健全である。		

	写真番号	37	撮影日	H25.9.10
	施設名	東大ヒュッテロバス停・看板		
	緯度	36.107383		
	経度	137.609433		
	概況	健全である。		
	写真番号	38	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標 分岐		
	緯度	36.120783		
	経度	137.597850		
	概況	健全である。		
	写真番号	39	撮影日	H25.9.10
	施設名	丸太橋		
	緯度	36.120883		
	経度	137.597450		
	概況	健全である。		
	写真番号	40	撮影日	H25.9.10
	施設名	階段		
	緯度	36.120883		
	経度	137.590350		
	概況	一部破損している。		

	写真番号	41	撮影日	H25.9.10
	施設名	丸太橋		
	緯度	36.121833		
	経度	137.586750		
	概況	健全である。		
	写真番号	42	撮影日	H25.9.10
	施設名	木橋		
	緯度	36.121850		
	経度	137.581100		
	概況	健全である。		
	写真番号	43	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.121000		
	経度	137.577267		
	概況	車道との交差部。 健全である。		
	写真番号	44	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.120167		
	経度	137.574583		
	概況	健全である。		

	写真番号	45	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.119633		
	経度	137.573900		
	概況	健全である。		
	写真番号	46	撮影日	H25.9.10
	施設名	階段		
	緯度	36.118983		
	経度	137.574050		
	概況	健全である。		
	写真番号	47	撮影日	H25.9.10
	施設名	階段(コンクリート)		
	緯度	36.118950		
	経度	137.573200		
	概況	車道との交差部。 健全である。		
	写真番号	48	撮影日	H25.9.10
	施設名	木道		
	緯度	36.119200		
	経度	137.572117		
	概況	健全である。		

	写真番号	49	撮影日	H25.9.10
	施設名	位ヶ原山荘		
	緯度	36.119333		
	経度	137.571217		
	概況	健全である。		
	写真番号	50	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.119233		
	経度	137.569583		
	概況	沢地形であり、増水時は注意が必要。		
	写真番号	51	撮影日	H25.9.10
	施設名	登山道状況 岩場		
	緯度	36.117833		
	経度	137.566767		
	概況	健全である。		
	写真番号	52	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.114983		
	経度	137.565250		
	概況	車道との交差部。 健全である。		

	写真番号	53	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.114067		
	経度	137.560200		
概況	健全である。			
	写真番号	54	撮影日	H25.9.10
	施設名	トイレ		
	緯度	36.114450		
	経度	137.559650		
概況	健全である。			
	写真番号	55	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.114783		
	経度	137.559550		
概況	車道からの入口部。 健全である。			
	写真番号	56	撮影日	H25.9.10
	施設名	肩の小屋		
	緯度	36.114683		
	経度	137.552483		
概況	健全である。			

	写真番号	57	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標 剣ヶ峰口		
	緯度	36.113917		
	経度	137.551783		
	概況	健全である。		
	写真番号	58	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.109017		
	経度	137.552567		
	概況	文字かすれている。		
	写真番号	59	撮影日	H25.9.10
	施設名	頂上小屋		
	緯度	36.107183		
	経度	137.553817		
	概況	健全である。		
	写真番号	60	撮影日	H25.9.10
	施設名	剣ヶ峰山頂		
	緯度	36.106483		
	経度	137.553633		
	概況	健全である。		

	写真番号	61	撮影日	H25.9.10
	施設名	乗鞍本宮		
	緯度	36.106483		
	経度	137.553617		
	概況	健全である。		
	写真番号	62	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.117483		
	経度	137.556817		
	概況	健全である。		
	写真番号	63	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.123950		
	経度	137.558100		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			