



	写真番号	1	撮影日	H25.9.23
	施設名	三股駐車場トイレ		
	緯度	36.304050		
	経度	137.764000		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.23
	施設名	道標・案内図		
	緯度	36.303483		
	経度	137.755533		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.23
	施設名	吊り橋		
	緯度	36.302133		
	経度	137.752433		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.23
	施設名	階段		
	緯度	36.301600		
	経度	137.750150		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.9.23
	施設名	道標		
	緯度	36.301683		
	経度	137.749583		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.9.23
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.301500		
	経度	137.747350		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.9.23
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.301367		
	経度	137.743200		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.9.23
	施設名	道標		
	緯度	36.297317		
	経度	137.742133		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.9.23
	施設名	道標		
	緯度	36.292900		
	経度	137.738100		
	概況	破損している。		
	写真番号	10	撮影日	H25.9.23
	施設名	道標		
	緯度	36.290400		
	経度	137.736233		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.9.23
	施設名	階段		
	緯度	36.290583		
	経度	137.734550		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.9.23
	施設名	階段		
	緯度	36.290217		
	経度	137.733717		
	概況	健全である。		

	写真番号	13	撮影日	H25.9.23
	施設名	栈道		
	緯度	36.290183		
	経度	137.733317		
	概況	健全である。		
	写真番号	14	撮影日	H25.9.23
	施設名	階段		
	緯度	36.290617		
	経度	137.732383		
	概況	健全である。		
	写真番号	15	撮影日	H25.9.23
	施設名	階段		
	緯度	36.290333		
	経度	137.730383		
	概況	健全である。		
	写真番号	16	撮影日	H25.9.23
	施設名	階段		
	緯度	36.289417		
	経度	137.729967		
	概況	健全である。		

	写真番号	17	撮影日	H25.9.23
	施設名	道標・最終ベンチ		
	緯度	36.288650		
	経度	137.729417		
	概況	ベンチは老朽化している。		
	写真番号	18	撮影日	H25.9.23
	施設名	道標・合流地点		
	緯度	36.287617		
	経度	137.727367		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			