



写真番号	1	撮影日	H25.9.10
施設名	道標		
緯度	36.397400		
経度	137.681667		
概況	健全である		



写真番号	2	撮影日	H25.9.10
施設名	つり橋		
緯度	36.397433		
経度	137.681583		
概況	健全である		



写真番号	3	撮影日	H25.9.10
施設名	晴嵐荘前 道標		
緯度	36.397400		
経度	137.680467		
概況	健全である		



写真番号	4	撮影日	H25.9.10
施設名	晴嵐荘		
緯度	36.397400		
経度	137.680483		
概況	健全である		

	写真番号	5	撮影日	H25.9.10
	施設名	晴嵐荘前 道標		
	緯度	36.397400		
	経度	137.680483		
	概況	健全である		
	写真番号	6	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.396883		
	経度	137.680050		
	概況	健全である		
	写真番号	7	撮影日	H25.9.10
	施設名	展望台 標高		
	緯度	36.398500		
	経度	137.676583		
	概況	文字かすれている		
	写真番号	8	撮影日	H25.9.10
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.399217		
	経度	137.675950		
	概況	健全である		

	写真番号	9	撮影日	H25.9.10
	施設名	木かけ処		
	緯度	36.403083		
	経度	137.669867		
	概況	健全である		
	写真番号	10	撮影日	H25.9.10
	施設名	ペンキ目印		
	緯度	36.406967		
	経度	137.665950		
	概況	健全である		
	写真番号	11	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標 湯股岳山頂		
	緯度	36.410483		
	経度	137.660700		
	概況	健全である		
	写真番号	12	撮影日	H25.9.10
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.410650		
	経度	137.658017		
	概況	勾配急		

	写真番号	13	撮影日	H25.9.10
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.413350		
	経度	137.652100		
	概況	健全である		
	写真番号	14	撮影日	H25.9.10
	施設名	木段		
	緯度	36.413117		
	経度	137.646783		
	概況	健全である		
	写真番号	15	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.413983		
	経度	137.641517		
	概況	破損・落下している		
	写真番号	16	撮影日	H25.9.10
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.415633		
	経度	137.640050		
	概況	健全である		

	写真番号	17	撮影日	H25.9.10
	施設名	ロープ		
	緯度	36.421983		
	経度	137.634300		
	概況	板は用途不明 健全である		
	写真番号	18	撮影日	H25.10.8
	施設名	道標		
	緯度	36.424617		
	経度	137.631717		
	概況	老朽化している		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			