

	写真番号	1	撮影日	H25.9.22
	施設名	道標		
	緯度	36.275217		
	経度	137.743433		
	概況	合流地点。 健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.22
	施設名	大滝山北峰		
	緯度	36.273967		
	経度	137.742917		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.22
	施設名	大滝小屋全景		
	緯度	36.273650		
	経度	137.742483		
	概況	訪問時はすでに閉鎖。 健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.22
	施設名	道標		
	緯度	36.273667		
	経度	137.742483		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.9.22
	施設名	道標		
	緯度	36.273667		
	経度	137.742467		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.9.22
	施設名	木道		
	緯度	36.272967		
	経度	137.742133		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.9.22
	施設名	大滝山山頂		
	緯度	36.271817		
	経度	137.740667		
	概況	三角点有り。 健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.9.22
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.271250		
	経度	137.739967		
	概況	健全である。		




	写真番号	9	撮影日	H25.9.22
	施設名	道標		
	緯度	36.266083		
	経度	137.735650		
	概況	落下している。		
	写真番号	10	撮影日	H25.9.22
	施設名	道標		
	緯度	36.260033		
	経度	137.728883		
	概況	落下している。		
	写真番号	11	撮影日	H25.9.22
	施設名	道標		
	緯度	36.253333		
	経度	137.722483		
	概況	落下している。		
	写真番号	12	撮影日	H25.9.22
	施設名	丸太木道		
	緯度	36.253000		
	経度	137.718800		
	概況	湿地対策。 健全である。		



	写真番号	13	撮影日	H25.9.22
	施設名	道標		
	緯度	36.251333		
	経度	137.714300		
	概況	健全である。		
	写真番号	14	撮影日	H25.9.22
	施設名	道標		
	緯度	36.251000		
	経度	137.714067		
	概況	健全である。		
	写真番号	15	撮影日	H25.9.22
	施設名	丸太木道		
	緯度	36.249517		
	経度	137.708133		
	概況	健全である。		
	写真番号	16	撮影日	H25.9.22
	施設名	大滝槍見台		
	緯度	36.249533		
	経度	137.705667		
	概況	台が風化して危険、修理必要。		



	写真番号	17	撮影日	H25.9.22
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.247100		
	経度	137.699800		
	概況	健全である。		
	写真番号	18	撮影日	H25.9.22
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.243600		
	経度	137.693983		
	概況	健全である。		
	写真番号	19	撮影日	H25.9.22
	施設名	看板		
	緯度	36.242217		
	経度	137.689450		
	概況	明神見晴らし。 健全である。		
	写真番号	20	撮影日	H25.9.22
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.236033		
	経度	137.685650		
	概況	ペンキ目印。 健全である。		



	写真番号	21	撮影日	H25.9.22
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.232483		
	経度	137.683567		
	概況	健全である。		
	写真番号	22	撮影日	H25.9.22
	施設名	徳本峠小屋		
	緯度	36.228167		
	経度	137.678283		
	概況	健全である。		
	写真番号	23	撮影日	H25.9.21
	施設名	看板		
	緯度	36.228350		
	経度	137.677883		
	概況	一部欠けている。		
	写真番号	24	撮影日	H25.9.21
	施設名	道標		
	緯度	36.228067		
	経度	137.676500		
	概況	合流地点。 健全である。		