

	写真番号	1	撮影日	H25.9.12
	施設名	道標 分岐		
	緯度	35.871117		
	経度	138.624867		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.12
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.870400		
	経度	138.620750		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.12
	施設名	道標 分岐		
	緯度	35.871050		
	経度	138.619500		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.12
	施設名	ハシゴ(丸太)		
	緯度	35.871367		
	経度	138.616967		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.9.12
	施設名	道標		
	緯度	35.871850		
	経度	138.615667		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.9.12
	施設名	道標		
	緯度	35.872533		
	経度	138.614467		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.9.12
	施設名	道標 分岐		
	緯度	35.879467		
	経度	138.607067		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			