

	写真番号	1	撮影日	H25.9.13
	施設名	十文字峠分岐 道標		
	緯度	35.951067		
	経度	138.713950		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.14
	施設名	挟霧橋		
	緯度	35.950417		
	経度	138.714733		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.14
	施設名	丸太橋		
	緯度	35.950917		
	経度	138.716700		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.14
	施設名	木橋		
	緯度	35.949067		
	経度	138.718483		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.9.14
	施設名	道標		
	緯度	35.948250		
	経度	138.719333		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.9.14
	施設名	登山道状況(沢)		
	緯度	35.947050		
	経度	138.723167		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.9.14
	施設名	道標		
	緯度	35.943983		
	経度	138.726383		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.9.14
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.943950		
	経度	138.728650		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.9.14
	施設名	道標(埼玉県) 分岐		
	緯度	35.942900		
	経度	138.734667		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.9.14
	施設名	小屋前道標(埼玉県)		
	緯度	35.942367		
	経度	138.735233		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.9.14
	施設名	峠小屋上分岐(埼玉県)		
	緯度	35.941783		
	経度	138.735783		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.9.14
	施設名	道標(埼玉県)		
	緯度	35.938917		
	経度	138.739117		
	概況	健全である。		



	写真番号	13	撮影日	H25.9.14
	施設名	鎖 頂上直下		
	緯度	35.936533		
	経度	138.737633		
	概況	健全である。		
	写真番号	14	撮影日	H25.9.14
	施設名	道標(大山 埼玉県)		
	緯度	35.936233		
	経度	138.737550		
	概況	健全である。		
	写真番号	15	撮影日	H25.9.14
	施設名	道標(埼玉県)		
	緯度	35.936233		
	経度	138.737400		
	概況	健全である。		
	写真番号	16	撮影日	H25.9.14
	施設名	道標(埼玉県)		
	緯度	35.933350		
	経度	138.739000		
	概況	健全である。		

	写真番号	17	撮影日	H25.9.14
	施設名	道標(埼玉県)		
	緯度	35.929067		
	経度	138.738517		
	概況	健全である。		
	写真番号	18	撮影日	H25.9.14
	施設名	鎖		
	緯度	35.928500		
	経度	138.738100		
	概況	健全である。		
	写真番号	19	撮影日	H25.9.14
	施設名	鎖・丸木はしご		
	緯度	35.928183		
	経度	138.737850		
	概況	健全である。		
	写真番号	20	撮影日	H25.9.14
	施設名	道標(埼玉県)		
	緯度	35.927117		
	経度	138.737567		
	概況	健全である。		

	写真番号	21	撮影日	H25.9.14
	施設名	尻岩道標(埼玉県)		
	緯度	35.924800		
	経度	138.736033		
	概況	健全である。		
	写真番号	22	撮影日	H25.9.14
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.923267		
	経度	138.733983		
	概況	健全である。		
	写真番号	23	撮影日	H25.9.14
	施設名	三宝山 道標		
	緯度	35.917683		
	経度	138.727917		
	概況	健全である。		
	写真番号	24	撮影日	H25.9.14
	施設名	三宝山分岐 道標		
	緯度	35.917433		
	経度	138.728483		
	概況	釘欠落、傾いている		

路線名：毛木場甲武信ヶ岳線

路線番号：82

	写真番号	25	撮影日	H25.9.14
	施設名	小屋頂上分岐		
	緯度	35.910633		
	経度	138.728833		
	概況	健全である。		
	写真番号	26	撮影日	H25.9.13
	施設名	頂上 甲武信 道標・標柱		
	緯度	35.909250		
	経度	138.728767		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			