

施設名：頂上木曾小屋

施設番号：4

	写真番号	1	撮影日	H25.8.28
	施設名	頂上木曾小屋東から		
	緯度	35.789233		
	経度	137.804500		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.8.28
	施設名	頂上木曾小屋		
	緯度	35.789750		
	経度	137.802600		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.8.28
	施設名	頂上木曾小屋西より		
	緯度	35.789783		
	経度	137.802683		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.8.28
	施設名	頂上木曾小屋 トイレ内部		
	緯度	35.789533		
	経度	137.802833		
	概況	健全である。		

施設名: 頂上木曾小屋

施設番号: 4

	写真番号	5	撮影日	H25.8.28
	施設名	頂上木曾小屋 トイレ小		
	緯度	35.789550		
	経度	137.802833		
	概況	健全である。		

	写真番号	6	撮影日	H25.8.28
	施設名	頂上木曾小屋 トイレ大		
	緯度	35.789533		
	経度	137.802833		
	概況	健全である。		

	写真番号	7	撮影日	H25.8.28
	施設名	頂上木曾小屋 トイレ附属施設		
	緯度	35.789800		
	経度	137.803033		
	概況	健全である。		

	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			