

施設名: 金峰山木屋

施設番号: 5

	写真番号	1	撮影日	H25.9.12
	施設名	金峰山小屋		
	緯度	35.873883		
	経度	138.623183		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.12
	施設名	トイレ外観		
	緯度	35.873883		
	経度	138.623200		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.12
	施設名	トイレ大		
	緯度	35.873867		
	経度	138.623200		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.12
	施設名	トイレ小		
	緯度	35.873867		
	経度	138.623217		
	概況	健全である。		