

施設名: 宝剣山荘

施設番号: 7

	写真番号	1	撮影日	H25.8.28
	施設名	宝剣山荘 東側より		
	緯度	35.783183		
	経度	137.810200		
	概況	左側。右側は天狗荘。 健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.8.28
	施設名	宝剣山荘		
	緯度	35.783050		
	経度	137.809300		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.8.28
	施設名	宝剣山荘		
	緯度	35.783017		
	経度	137.809083		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.8.28
	施設名	宝剣山荘 西側		
	緯度	35.783017		
	経度	137.808767		
	概況	健全である。		

施設名: 宝剣山荘

施設番号: 7

	写真番号	5	撮影日	H25.8.28
	施設名	宝剣山荘		
	緯度	35.783450		
	経度	137.808567		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.8.28
	施設名	中岳中継水タンク		
	緯度	35.786267		
	経度	137.807817		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.8.28
	施設名	宝剣山荘トイレ外観		
	緯度	35.783017		
	経度	137.809100		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.9.18
	施設名	トイレ 手洗い場		
	緯度	35.783067		
	経度	137.808967		
	概況	健全である。		



施設名: 宝剣山荘

施設番号: 7

	写真番号	9	撮影日	H25.9.18
	施設名	トイレ		
	緯度	35.783067		
	経度	137.808967		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.9.18
	施設名	トイレ小		
	緯度	35.783067		
	経度	137.808967		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.9.18
	施設名	トイレ大		
	緯度	35.783067		
	経度	137.808967		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.9.18
	施設名	トイレ説明		
	緯度	35.783067		
	経度	137.808967		
	概況	平成13年度山岳環境保全施設等整備事業		