

施設名: 金懸小屋

施設番号: 8



写真番号	1	撮影日	H25.8.28
施設名	金懸小屋		
緯度	35.778617		
経度	137.762817		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.8.28
施設名	金懸小屋 入り口		
緯度	35.778500		
経度	137.762800		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.8.28
施設名	金懸小屋 内部		
緯度	35.778583		
経度	137.762800		
概況	健全である。		



写真番号	4	撮影日	H25.8.28
施設名	金懸小屋 内部		
緯度	35.778583		
経度	137.762800		
概況	健全である。		

施設名: 金懸小屋

施設番号: 8

	写真番号	5	撮影日	H25.8.28
	施設名	金懸小屋 トイレ外観		
	緯度	35.778600		
	経度	137.762817		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.8.28
	施設名	金懸小屋 トイレ		
	緯度	35.778600		
	経度	137.762817		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			