

施設名: 光小屋

施設番号: 14

	写真番号	1	撮影日	H25.8.26
	施設名	光小屋		
	緯度	35.338500		
	経度	138.088700		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.8.26
	施設名	外トイレ1		
	緯度	35.338533		
	経度	138.088883		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.8.26
	施設名	トイレ1		
	緯度	35.338517		
	経度	138.088867		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.8.26
	施設名	外トイレ2		
	緯度	35.338633		
	経度	138.088867		
	概況	健全である。		

施設名: 光小屋

施設番号: 14

	写真番号	5	撮影日	H25.8.26
	施設名	トイレ2		
	緯度	35.338750		
	経度	138.088883		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			