

	写真番号	1	撮影日	H25.10.17
	施設名	伊奈川避難小屋		
	緯度	35.720250		
	経度	137.761117		
	概況	老朽化している。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.17
	施設名	正面		
	緯度	35.720467		
	経度	137.761100		
	概況	扉外れかけている。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.17
	施設名	看板		
	緯度	35.720433		
	経度	137.761083		
	概況	判読不能		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.17
	施設名	内部		
	緯度	35.720433		
	経度	137.761083		
	概況	荒廃		

施設名: 伊奈川避難小屋

施設番号: 15

	写真番号	5	撮影日	H25.10.17
	施設名	内部		
	緯度	35.720433		
	経度	137.761083		
	概況	荒廃		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			