


施設名：擂鉢窪避難小屋

施設番号：16

	写真番号	1	撮影日	H25.10.18
	施設名	南駒ヶ岳方面		
	緯度	35.706333		
	経度	137.815433		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.704983		
	経度	137.813200		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.703000		
	経度	137.812150		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.18
	施設名	南駒ヶ岳より		
	緯度	35.700117		
	経度	137.811767		
	概況	健全である。		

施設名：播鉢窪避難小屋

施設番号：16

	写真番号	5	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.704983		
	経度	137.813200		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.18
	施設名	小屋全景		
	緯度	35.702300		
	経度	137.816750		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.18
	施設名	小屋全景		
	緯度	35.701967		
	経度	137.816783		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.10.18
	施設名	南面		
	緯度	35.702067		
	経度	137.816717		
	概況	健全である。		

施設名: 播鉢窪避難小屋

施設番号: 16

	写真番号	9	撮影日	H25.10.18
	施設名	入口		
	緯度	35.702050		
	経度	137.816833		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.10.18
	施設名	夏季入口		
	緯度	35.702133		
	経度	137.816700		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.10.18
	施設名	内部状況		
	緯度	35.702050		
	経度	137.816900		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.10.18
	施設名	内部状況		
	緯度	35.702050		
	経度	137.816917		
	概況	健全である。		

施設名: 播鉢窪避難小屋

施設番号: 16

	写真番号	13	撮影日	H25.10.18
	施設名	内部状況		
	緯度	35.702050		
	経度	137.816950		
	概況	健全である。		

	写真番号	14	撮影日	H25.10.18
	施設名	内部状況		
	緯度	35.702050		
	経度	137.816883		
	概況	募金箱 健全である。		

	写真番号	15	撮影日	H25.10.18
	施設名	トイレ		
	緯度	35.701983		
	経度	137.816933		
	概況	健全である。		

	写真番号	16	撮影日	H25.10.18
	施設名	トイレ		
	緯度	35.701950		
	経度	137.816783		
	概況	健全である。		

施設名: 播鉢窪避難小屋

施設番号: 16

	写真番号	17	撮影日	H25.10.18
	施設名	トイレ		
	緯度	35.701933		
	経度	137.816917		
	概況	健全である。		

	写真番号	18	撮影日	H25.10.18
	施設名	トイレ		
	緯度	35.701967		
	経度	137.816933		
	概況	健全である。		

	写真番号	19	撮影日	H25.10.18
	施設名	夏季雨どい集水口		
	緯度	35.702000		
	経度	137.816500		
	概況	健全である。		

	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			