

施設名: 越百小屋

施設番号: 17

	写真番号	1	撮影日	H25.10.18
	施設名	全景		
	緯度	35.677567		
	経度	137.793850		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.18
	施設名	裏		
	緯度	35.677650		
	経度	137.793583		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.18
	施設名	西側		
	緯度	35.677633		
	経度	137.793583		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.18
	施設名	トイレ		
	緯度	35.677667		
	経度	137.793600		
	概況	健全である。		

施設名: 越百小屋

施設番号: 17

	写真番号	5	撮影日	H25.10.18
	施設名	トイレ		
	緯度	35.677667		
	経度	137.793600		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.18
	施設名	トイレ内部		
	緯度	35.677700		
	経度	137.793633		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.18
	施設名	トイレ内部		
	緯度	35.677683		
	経度	137.793617		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			