

浅川総合内水対策計画



昭和 58 年 9 月洪水

平成 25 年 5 月 31 日

浅川総合内水対策協議会

目次

1. はじめに	1
2. 流域及び河川の概要	2
2.1 流域及び河川の状況	2
2.2 地形的特徴	3
2.3 土地利用状況	4
2.4 浅川の氾濫メカニズムについて	5
2.5 過去の被害と治水事業の沿革	5
2.6 外水対策の現状	6
(1) 浅川河川改修	
(2) 浅川ダム	
2.7 千曲川河川改修の現状（国土交通省・長野県）	8
2.8 内水対策の現状と課題	9
(1) 浸水被害の状況	
(2) 排水機場の設置状況	
(3) 近年における浸水被害について	
(4) 浸水被害の原因	
2.9 流域対策の現状	13
(1) 下水道の整備	
(2) 雨水調整池の整備	
(3) 学校校庭貯留の整備	
(4) 雨水貯留施設設置の助成	
(5) 流出抑制施設の設置指導	
3. 信濃川水系長野圏域河川整備計画（浅川）	17
(1) 河川の整備の実施に関する事項	
4. 浅川総合内水対策計画	20
4.1 基本方針	20
4.2 計画の対象区域	20
4.3 短期整備に関する事項	22
(1) 対象とする期間	
(2) 計画の目標	
(3) 計画の対策メニュー	
(4) 想定される効果	
4.4 中長期整備に関する事項	40
(1) 対象とする期間	
(2) 計画の目標	
(3) 計画の対策メニュー	
(4) 想定される効果	
4.5 千曲川河川改修（国土交通省・長野県）の整備と内水対策	44