

令和元年12月18日（水曜日）水質汚染事故等対応訓練を実施しました。

今回の訓練は、灯油が奈良井川に流出し取水口上流の贄川観測所で油分計の警報があがるという油流入事故の発生と、大雪により取水が困難になった状況を想定して、市村担当者に参加いただき、分析機関や関係機関と連携して訓練を行いました。

また、毒物が混入した事象を想定したバイオセンサー反応時の対応についても訓練を行いました。

贄川観測所での採水や取水場での短時間の取水停止操作、また、管理事務所で臭気検査、簡易水質検査も行いました。

今後も関係者の皆さんとともに、油流入事故や取水困難事象に対してできるだけ早く復旧して、安心して飲める水を送り届けられるよう訓練を行っていきます。

写真

- 1 災害対策本部
- 2 贄川観測所の奈良井川での採水
- 3 検査写真

掲載写真

- 1 災害対策本部



- 2 贄川観測所の奈良井川での採水



- 3 簡易試験

