

重要水防区域

水防管理 団体名	河川名	箇所 番号	河川 管理者名	河川の 種別	左右岸 の別	警戒の 度合	延長 (m)	箇所 数	場所(目標)	予想され る水位(m)	区分と 予想される危険	水防工法
大桑村	木曾川	186	県	一級	左	A	200	1	大桑保育園下	6.0	堤防高不足 越水	積土のう
	木曾川	187	県	一級	右	A	300	1	殿下下起前	6.0	堤防高不足 越水	積土のう
	木曾川	188	県	一級	右	A	40	1	殿小川合流	6.0	堤防高不足 越水	積土のう
	木曾川	189	県	一級	左	A	150	1	二本木	6.0	堤防高不足 越水	積土のう
	木曾川	190	県	一級	左	A	600	1	野尻林～中越	5.0	堤防高不足 越水	積土のう
	木曾川	191	県	一級	左	B	200	1	橋場 (株) ウッド アールオークワ裏	6.0	堤防高不足 越水	積土のう
	木曾川	192	県	一級	左	B	200	1	野尻上在振田	6.0	堤防高不足 越水	積土のう
	木曾川	193	県	一級	右	B	20	1	満寿田橋上流	6.0	護岸等の決壊	木流し
	殿小川	194	県	一級	左	A	70	1	木曾川合流点上	2.0	護岸等の決壊	積土のう 蛇籠布せ
	殿小川	195	県	一級	左	B	50	1	小川新田	2.0	護岸等の決壊	積土のう 蛇籠布せ
	伊那川	196	県	一級	右	B	50	1	橋場 (株) ウッド アールオークワ裏	5.0	堤防高不足 越水	積土のう
	伊那川	197	県	一級	左	B	200	1	大島県道上	5.0	堤防高不足 越水	蛇籠布せ 積土のう
	伊那川	198	県	一級	左	B	250	1	東外向下小路	4.0	堤防高不足 越水	積土のう
	県計						2,330	13				
	宮の沢	199	村	準用	右	A	50	1	野尻 須佐男神社上	1.0	堤防高不足 越水	積土のう
	口宮の沢	200	村	準用	左 左	B B	50 30	1 1	須原駅上	1.0	堤防高不足 越水	積土のう
	大沢	201	村	準用	左	A	10	1	木曾川合流点上	1.5	堤防高不足 越水	積土のう
	村計						140	4				
計						2,470	17					