

令和3年9月5日からの大雨による被害

【報告事項】災害対策本部

令和3年9月21日 12:00現在

下線部は前回からの変更箇所

人的被害・住家被害の状況

市町村名	人的被害（人）					住家被害（世帯）					
	死亡	行方不明	重傷	軽傷	計	全壊	半壊	一部 損壊	左記以外		計
									床上 浸水	床下 浸水	
諏訪市									1	4	5
茅野市						4			4	38	46
合計						4			5	42	51

各数値について確定値ではございません。今後修正が生じる可能性がございます。

市町村別避難所設置状況（令和3年9月5日からの大雨）

令和3年9月21日 12時00分現在

市町村	開設数	避難者状況	
		避難世帯数	避難者数
茅野市	3	7	16
合計	3	7	16

1市

令和3年9月5日からの大雨

避難指示（警戒レベル4） 発令状況

令和3年9月21日 12時00分現在

市町村	地区名	世帯数	人数	備考
	発令地域なし			
合計				

高齢者等避難（警戒レベル3） 発令状況

令和3年9月21日 12時00分現在

市町村	地区名	世帯数	人数	備考
	発令地域なし			
合計				

茅野市下馬沢川災害の対応状況

長野県建設部〔9月21日 12:00時点〕

アンダーラインは9月7日7時時点から状況変化した部分

■土石流災害の状況

◇下馬沢川 被災状況

豪雨により下馬沢川上流域にて土石流が発生。下流の住宅や道路、河川施設が被災。

◇対応状況

- ・河道埋塞土の撤去（河道内の土砂は撤去済み）
- ・専門家による上流域の緊急調査を実施
- ・監視装置（土石流センサー）の設置
- ・上流砂防堰堤の除石作業に着手
- ・上流域の緊急調査結果を踏まえ恒久対策を検討

■道路の状況

◇道路災害の状況

路線名	箇所名	対応状況
(主)岡谷茅野線	茅野市宮川	・ <u>本日 15 時規制解除見込</u>

■住宅支援の状況

- ・住宅相談準備（茅野市へ実施意向の確認及び関係団体へ協力要請中）
- ・当面の入居先として、県営住宅を提供（茅野市の3世帯）

■国土交通省からの支援

- ・関東地方整備局が、下馬沢川上流域のヘリ調査を7日に実施