



平成26年11月22日(土)午後10時8分ころ、  
マグニチュード6.7の長野県神城断層地震発生。  
長野県北部を中心に、最大震度6弱の烈しい揺れに見舞われた。  
静かな休日の夜は一変。  
各地で命を、そして暮らしを守るための  
懸命な取組が始まった。



# 長野県神城断層地震の主な被災箇所





信濃町

県道飯山妙高高原線

信濃町役場

5+

5-

5-

18

飯綱町役場

5-

5-

117

117

292

上信越道

18

403

406

406

長野市

5+

長野県庁

長野市役所

長野駅

406

19

117

18

403

北陸新幹線

XXXX 通行止め

道路被災箇所

河川被災箇所

砂防被災箇所

建物倒壊箇所

発生日時：平成26年11月22日(土) 午後10時8分ころ

震源：長野県北部

震源の深さ：5km

地震の規模：マグニチュード6.7

県内各地の震度：震度6弱 長野市、小川村、小谷村

震度5強 信濃町、白馬村

震度5弱以下 上記以外の県内市町村において震度5弱以下を観測

余震の発生状況：11/22 22:37 マグニチュード4.3 最大震度5弱 (小谷村)

11/24 06:12 マグニチュード3.8 最大震度4 (小谷村)

11/25 06:27 マグニチュード4.1 最大震度4 (小谷村)

(震度4以上を掲載)

災害救助法適用：北安曇郡白馬村、小谷村、上水内郡小川村 (11月22日)

被災者生活再建支援法適用：北安曇郡白馬村、小谷村において発生した長野県神城

断層地震災害 (12月12日)

激甚災害の指定：北安曇郡白馬村、小谷村の区域を対象とする公共土木施設等及び農地等に係る措置等を適用する激甚災害に指定 (12月16日) / 上水内郡小川村の区域を対象とする公共土木施設等及び農地等に係る措置等を適用する激甚災害に指定 (平成27年3月13日)

[Landsat-8 画像提供：アメリカ地質調査所]



住家

最大震度 6 弱の揺れは  
県下各地に  
大きな爪痕を残した



林地・  
林道



鉄道



ライフライン



道路



文化財



河川