

令和元年東日本台風（令和元年台風第19号）による被災箇所の工事進捗状況（令和3年4月1日現在）

(一)鳥居川 信濃町柄山踏切下
工 期：R2. 3. 5～R2. 12. 29 **竣工**
施工者：(有)外谷建設

被災の状況	現場の状況

(一)浅川 長野市豊野
工 期：R2. 1. 31～R2. 8. 27 **竣工**
施工者：(株)横川工業

被災の状況	現場の状況

(一)浅川 長野市浅野
工 期：R2. 1. 25～R2. 9. 23 **竣工**
施工者：北信土建(株)

被災の状況	現場の状況

(一)信濃斑尾高原線 信濃町ゴルフ場上
工 期：R2. 3. 24～R3. 2. 26 **竣工**
施工者：川浦土建株式会社

被災の状況	現場の状況

(一)三念沢 長野市石
工 期：R2. 1. 22～R2. 12. 25 **竣工**
施工者：(株)大松建設

被災の状況	現場の状況

(一)浅川 長野市浅川水位局
工 期：R2. 3. 3～R3. 3. 10 **竣工**
施工者：富士通(株)

被災の状況	現場の状況

(主)飯山妙高高原線 信濃町古海
工 期：R2. 3. 11～R2. 9. 17 **竣工**
施工者：(有)MDK

被災の状況	現場の状況

(主)長野戸隠線 長野市広瀬
工 期：R2. 3. 14～R2. 8. 11 **竣工**
施工者：(株)中重建設

被災の状況	現場の状況

(一)斑尾川 飯綱町柳沢
工 期：R2. 3. 7～R3. 2. 25 **竣工**
施工者：島崎建設(株)

被災の状況	現場の状況

(主)長野戸隠線 長野市入山
工 期：R2. 3. 14～R2. 8. 11 **竣工**
施工者：(株)中重建設

被災の状況	現場の状況

(一)浅川 小布施町吉島
工 期：R2. 1. 10～R2. 8. 6 **竣工**
施工者：飯島建設(株)

被災の状況	現場の状況

(主)長野戸隠線 長野市鎌
工 期：R2. 3. 14～R2. 8. 11 **竣工**
施工者：(株)中重建設

被災の状況	現場の状況

(一)浅川 長野市長沼
工 期：R2. 1. 28～R2. 9. 23 **竣工**
施工者：(株)喜久屋商会

被災の状況	現場の状況

(一)浅川 長野市浅川第三排水機場
工 期：R2. 4. 29～R2. 9. 28 **竣工**
施工者：ジェスクホリウチ
：高山電業(株)


被災の状況	現場の状況



工期は、現場状況により変更となる場合があります。

令和元年東日本台風（令和元年台風第19号）による被災箇所の工事進捗状況（令和3年4月1日現在）

南部



(一) 小川長野線 長野市本郷
工期：R2.3.18~R2.8.14 **竣工**
施工者：(株)大久保組

被災の状況  現場の状況 

(一) 蛭川 長野市東寺尾
工期：R1.10.13~R2.5.25 **竣工**
施工者：池田建設(株)

被災の状況  現場の状況 

(一) 犀川 長野市水篠橋下
工期：R2.4.1~R3.3.26 **竣工**
施工者：更水建設工業(株)

被災の状況  現場の状況 

(一) 神田川 長野市松代小学校横
工期：R2.4.8~R2.10.30 **竣工**
施工者：(株)キトウ

被災の状況  現場の状況 

(一) 川口田野口篠ノ井線 長野市北小松尾
工期：R2.3.23~R2.10.30 **竣工**
施工者：(株)キッツワーク

被災の状況  現場の状況 

(一) 聖川 長野市信更(農道橋上)
工期：R2.3.24~R3.2.26 **竣工**
施工者：(株)キトウ

被災の状況  現場の状況 

(一) 聖川 長野市信更(処理場下)
工期：R2.3.24~R3.2.26 **竣工**
施工者：(株)キトウ

被災の状況  現場の状況 

(一) 聖川 長野市信更(聖和橋上)
工期：R2.3.24~R3.2.26 **竣工**
施工者：(株)キトウ

被災の状況  現場の状況 

(一) 岡田川長野市上篠ノ井
工期：R2.4.1~R3.3.10 **竣工**
施工者：川中島建設(株)

被災の状況  現場の状況 

河川名称	区間	延長(km)	工事内容	工期	施工者	備考
一級河川						
二級河川						
準二級河川						
準三級河川						
準四級河川						
準五級河川						
準六級河川						
準七級河川						
準八級河川						
準九級河川						
準十級河川						
準十一級河川						
準十二級河川						
準十三級河川						
準十四級河川						
準十五級河川						
準十六級河川						
準十七級河川						
準十八級河川						
準十九級河川						
準二十級河川						

工期は、現場状況により変更となる場合があります。

(主) 長野菅平線沿線及び (一) 赤野田川被災箇所の工事進捗状況 (令和3年4月1日現在)

(一) 赤野田川 長野市 和田上橋
工期：R2.2.26~R2.7.24
施工者：(有)外谷建設 **竣工**

被災の状況	現場の状況

(一) 保科川 長野市湯原
工期：R2.4.8~R3.3.22
施工者：川中島建設(株) **竣工**

被災の状況	現場の状況

(一) 保科川 長野市山内下橋下
工期：R2.4.08~R3.3.22
施工者：川中島建設(株) **竣工**

被災の状況	現場の状況

(一) 保科川 長野市山内下橋上
工期：R2.4.08~R3.3.22
施工者：川中島建設(株) **竣工**

被災の状況	現場の状況

(一) 赤野田川 長野市 赤野田
工期：R2.3.11~R2.12.3
施工者：(株)小山田組 **竣工**

被災の状況	現場の状況

(主) 長野菅平線 長野市権現橋上1
工期：R2.4.23~R3.3.26
施工者：ワールド開発工業(株) **竣工**

被災の状況	現場の状況

(一) 赤野田川 長野市 赤野田上
工期：R2.3.9~R2.10.30
施工者：(株)新光建設工業 **竣工**

被災の状況	現場の状況

(一) 保科川 長野市権現橋上2
工期：R2.4.23~R3.3.26
施工者：ワールド開発工業(株) **竣工**

被災の状況	現場の状況



長野市保科字持者～上田市真田町境の、"5.5km区間" は通行止めとなっています。

(一) 藤沢川 長野市牧内砂防ダム上
工期：R2.4.8~R03.3.20
施工者：川中島建設(株) **竣工**

被災の状況	現場の状況

(主) 長野菅平線 長野市1号カーブ上
工期：R2.4.3~R3.3.26
施工者：北信土建(株) **竣工**

被災の状況	現場の状況

(主) 長野菅平線 長野市2号カーブ
工期：R2.4.3~R3.3.26
施工者：北信土建(株) **竣工**

被害の状況	現場の状況

(主) 長野菅平線 長野市1号カーブ下
工期：R2.4.3~R3.3.26
施工者：北信土建(株) **竣工**

被災の状況	現場の状況

工期は、現場状況により変更となることがあります。