

平成26年11月22日(土) 22:08発生 長野県神城断層地震の対応

震度6弱:小川村高府 震度5強:長野市中条 震度5弱:長野市信州新町、大岡

○11月23日(日)

大型砂防えん堤点検実施 4班8名体制 5:30~9:20

長野市信州新町
篠沢えん堤 鳥立えん堤 一倉田和えん堤
長野市大岡
聖えん堤 浅刈えん堤
長野市小田切
尾崎えん堤
大町市美麻
片岡えん堤 二重えん堤
小川村
絹張えん堤 鳥立えん堤 桐山えん堤 藤口えん堤



12箇所 異常なし 小川村絹張えん堤



長野市小田切 滝沢
白土法面崩落により河道埋塞
バイパス水路を開削
20:15作業完了



11月24日6:30~
管内被災状況を確認するため
ヘリによる調査を実施

バイパス水路を確認



11月23日13:00より土石流危険箇所の緊急点検を実施
4班12名体制
砂防ボランティア3名の応援を得る
17:00 20箇所の点検を終了、安全を確認

11月23日~11月28日 応援体制	延べ人数
砂防ボランティア 23日~27日	17名
TEC-FORCE 25日、26日	16名
長野県職員 25日~28日	12名
計	45名

○11月24日(月)

急傾斜地崩壊危険箇所の緊急点検実施 5班10名体制



砂防ボランティア5名の応援を得る
17:15 204箇所の点検を完了

16:00
国土交通省緊急災害派遣隊(TEC-FORCE)
土石流危険箇所の緊急点検を行うため
打ち合わせに来所する

○11月25日(火)~

国土交通省緊急災害派遣隊(TEC-FORCE) 土石流危険箇所緊急点検のため2班8名の応援を得る
直営の緊急点検は本日より県職員3名の応援を得て、引き続き砂防ボランティア3名の応援と合わせ、
5班体制で地すべり危険箇所の緊急点検を進める



○11月27日(木)
国土交通省緊急災害派遣隊(TEC-FORCE) より
点検結果の報告を受ける

○11月28日(金)

土砂災害危険箇所緊急点検結果のまとめ

緊急点検総数	土石流	急傾斜	地すべり	計
長野市小田切	1	52	19	72
長野市七二会	5	50	19	74
長野市中条	19	120	44	183
小川村	22	98	55	175
大町市美麻	25	47	14	86
長野市信更町	22			22
長野市篠ノ井	19		3	22
長野市信州新町			3	3

点検総数 637

主な復旧方針

長野市小田切 滝沢 法面対策、流路の確保
長野市七二会 西河原 アンカー工の復旧
長野市中条 清水 法面対策
小川村鳥立 ふとん竈工の復旧
大町市美麻 袖沢 階段護岸工の復旧
大町市美麻 井戸沢 護岸工の復旧